

# 中央生态环境保护督察组群众信访举报办理情况公开表

公开单位：北碚区生态环境局

2025年12月11日

序号	受理编号	交办问题基本情况	所属区县	问题类型	调查核实情况	是否属实	办结目标	处理和整改情况	责任人被处理情况
1	D3CQ202405090006	北碚区万寿工业园三江机械厂和五湖机械制造有限公司长期20:00或者0:00偷排废气扰民，2024年4月5日金融街两江融府小区业主发现三江机械厂和五湖机械制造有限公司偷排废气，曾向北碚区生态环境局、12345热线、12369热线反映，均未得到处理。该区域周围有西南大学附属中学、两江春晖小学，非常影响孩子身体健康，现投诉人要求企业杜绝偷排废气扰民现象。	北碚区	大气	<p>区生态环境局牵头区经济信息委、区教委、水土街道、复兴街道、水土组团管委会对问题进行了核查。举报内容共涉及1个问题，核实1个问题，举报问题部分属实。</p> <p>重庆三江机械厂，成立于1995年6月，位于北碚区水土镇万寿村二社，主要生产摩托车气缸体、该企业工艺流程为造型（覆膜砂）合型-熔炼浇铸-打磨清理-粗加工-电泳烘干-精加工，投诉异味主要产生于造型、浇铸、电泳、烘干等生产环节，其中造型、浇铸废气配套有一套碱液喷淋+植物液喷淋+活性炭吸附处理设施，电泳、烘干废气配套有水旋+活性炭+UV光催化处理设施，废气处理后高空排放，企业排污许可证有效期为2021年10月28日至2026年10月27日。</p> <p>重庆五湖机械制造有限公司，成立于1996年4月，位于北碚区水土镇万寿桥工业园区，主要生产摩托车零部件，该企业主要工艺流程是造型（覆膜砂）-合型-熔炼-浇铸-打磨-抛丸-粗加工-电泳-烘干-机械加工。投诉异味主要产生于造型、浇铸、电泳、烘干等生产环节，其中造型、浇铸配套有一套喷淋+UV光催化+活性炭吸附处理设施，电泳、烘干废气配套有活性炭处理设施，废气处理达标后高空排放。企业排污许可证有效期为2021年10月26日至2026年10月25日。</p> <p>经调查核实，2家企业均是《环评法》实施前的老企业，虽然陆续配套有废气处理设施，但仍存在内部环保管理不规范、污染防治措施不满足要求等问题。同时，该区域属产城融合发展类城区，毗邻的两江新区水土高新区涉及汽摩零部件制造、医药研发制造、电子信息等产业，异味成分复杂、叠加效应突出，加之工业园区和居住区防护距离较近，企业聚集、达标排放扰民的情况无法彻底解决，群众“零异味”的诉求也无法满足。</p>	部分属实	<p>一是继续加强企业污染排放日常监管，严格执法，杜绝违法排污行为。二是指导企业通过生产工艺提档升级、废气深度治理等措施，提高废气收集率和处置效果，促进环境质量改善。</p>	<p>1.开展专项执法。北碚区生态环境局会同两江新区生态环境分局交叉执法检查，重点检查企业是否存在停用污染物治理设施和超标排污的违法行为。同时，通过走航车巡查、电力监控、视频监控等方式进一步强化企业排污监管。</p> <p>2.设施升级改造。北碚区经济信息委针对重庆三江机械厂、重庆五湖机械制造有限公司落后装备问题，已督促企业拆除更换无磁轭（≥0.25吨）铝壳中频电炉。</p> <p>3.开展深度治理。北碚区生态环境局已指导企业完成对废气设施的深度治理改造工作，并于2025年11月底引导2家企业按计划完成造型、熔炼、浇注生产线产量减产100%。</p>	是 无

2	D3CQ202405090026	北碚区水土万寿工业区重庆三江机械厂和重庆市五湖机械制造有限公司产生刺鼻性的焦臭味扰民，排放时间：大约为 23:00 至 7:00 时，不一定每天有。投诉人称：2020 年曾多次向北碚区生态环境局反映，机械厂采取了一定的整改措施，后请了专家和市环保局工作人员郑坚到现场进行检测，检测结果达标，但现仍存在异味扰民现象（投诉人称有当时的录音和录像，北碚区生态环境局工作人员称因重庆地理位置特殊，只要使用覆膜砂工艺，就会存在异味）；该工厂周边有一个中学、四个幼儿园、两个小学、十一个小区，现投诉人要求该厂停止排放刺鼻性的焦臭味扰民。	北 碚 区	大 气	<p>区生态环境局会同区信访办、区经济信息委、区教委、水土街道、复兴街道、水土组团管委会对问题进行了核查。举报内容共涉及 1 个问题，核实 1 个问题，举报问题部分属实。</p> <p>重庆三江机械厂，成立于 1995 年 6 月，位于北碚区水土镇万寿村二社，主要生产摩托车气缸体、该企业工艺流程为造型（覆膜砂）合型-熔炼浇铸-打磨清理-粗加工-电泳烘干-精加工，投诉异味主要产生于造型、浇铸、电泳、烘干等生产环节，其中造型、浇铸废气配套有一套碱液喷淋+植物液喷淋+活性炭吸附处理设施，电泳、烘干废气配套有水旋+活性炭+UV 光催化处理设施，废气处理后高空排放，企业排污许可证有效期为 2021 年 10 月 28 日至 2026 年 10 月 27 日。</p> <p>重庆五湖机械制造有限公司，成立于 1996 年 4 月，位于北碚区水土镇万寿桥工业园区，主要生产摩托车零部件，该企业主要工艺流程是造型（覆膜砂）-合型-熔炼-浇铸-打磨-抛丸-粗加工-电泳-烘干-机械加工。投诉异味主要产生于造型、浇铸、电泳、烘干等生产环节，其中造型、浇铸配套有一套喷淋+UV 光催化+活性炭吸附处理设施，电泳、烘干废气配套有活性炭处理设施，废气处理达标后高空排放。企业排污许可证有效期为 2021 年 10 月 26 日至 2026 年 10 月 25 日。</p> <p>经调查核实，2 家虽陆续配套有废气处理设施，但仍存在内部环保管理不规范、污染防治措施不满足要求等问题。同时，该区域属产城融合发展类城区，毗邻的两江新区水土高新区涉及汽摩零部件制造、医药研发制造、电子信息等产业，异味成分复杂、叠加效应突出，加之工业园区和居住区防护距离较近，企业聚集、达标排放扰民的情况无法彻底解决，群众“零异味”的诉求也无法满足。</p>	部分属实	<p>1.开展专项执法。北碚区生态环境局会同两江新区生态环境分局交叉执法检查，重点检查企业是否存在停用污染物治理设施和超标排污的违法行为。同时，通过走航车巡查、电力监控、视频监控等方式进一步强化企业排污监管。</p> <p>2.设施升级改造。北碚区经济信息委针对重庆三江机械厂、重庆五湖机械制造有限公司落后装备问题，已督促企业拆除更换无磁轭（≥0.25 吨）铝壳中频电炉。</p> <p>3.开展深度治理。北碚区生态环境局已指导企业完成对废气设施的深度治理改造工作，并于 2025 年 11 月底引导 2 家企业按计划完成造型、熔炼、浇注生产线产量减产 100%。</p>	是	无

3	X3CQ202405100001	北碚区管辖的万寿工业园区和两江新区管辖的水土工业园内三江、五湖等机械厂厂房简陋、有刺鼻焦臭味,影响周边国科大重庆学院、西南大学附中、江北中学、两江春晖小学(朝阳小学新校区)及多家幼儿园师生和居民。自2020年开始,居民自发组织现场排查,通过各种投诉渠道反映问题,至今问题仍未得到彻底解决。建议:1.对采用“覆膜砂”等落后产能的污染企业,立刻停产,搬离园区。2.正在建设的神驰重庆电源有限公司,距离居民区、学校、竹溪河最近处仅几十至几百米,建议在公众的监督下重新组织环评。3.借助“巴渝治水”应用系统,对园区所有涉及排放废气废水的企业,安装在线监测设备和系统,监控数据24小时对公众开放。4.对于涉嫌违规排放污染物的企业(包括不同种类、数量众多的机械厂、药厂、水泥厂、在建电池厂等),开展全方位、全时段、全要素的第三方监测,设立明确的处罚机制。	北 碚 区	大气	<p>北碚区：区生态环境局会同区经济信息委、区信访办、区教委、水土街道、复兴街道、水土组团管委会对问题进行了核查。举报内容涉及4个问题，核实4个问题，举报问题部分属实。</p> <p>经调查核实，投诉人投诉的万寿工业园区全名为北碚区万寿桥工业园区，属北碚区管辖，重庆三江机械厂、重庆五湖机械制造有限公司位于北碚区万寿桥工业园区。投诉人投诉的水土工业园全名为两江新区水土高新区，属于两江新区管辖。</p> <p>北碚区水土街道万寿桥工业园区内的重庆三江机械厂、重庆五湖机械制造有限公司等企业，成立于1995年至2004年之间，主要从事汽摩零部件制造。其中4家企业（重庆三江机械厂、重庆五湖机械制造有限公司、重庆宝迪科技有限公司、重庆北碚区金华机械有限公司），按照管理名录持国家排污许可证；3家企业（重庆晨光橡胶密封件有限公司、重庆云龙机械有限责任公司、重庆市北碚江鑫机械厂），按照分类管理名录进行了登记。投诉异味主要产生于造型、浇铸、电泳、烘干等生产环节。相关企业配套建设了相应废气治理设施，废气经收集处理后高空排放。</p> <p>北碚辖区企业虽陆续配套有废气处理设施，但仍存在内部环保管理不规范、污染防治措施不满足要求等问题。同时，该区域属产城融合发展类城区，毗邻的两江新区水土高新区涉及汽摩零部件制造、医药研发制造、电子信息等产业，异味成分复杂、叠加效应突出，加之工业园区和居住区防护距离较近，企业聚集、达标排放扰民的情况无法彻底解决，群众“零异味”的诉求也无法满足。2015年渝府地〔2015〕977等3个批复文件，已把重庆三江机械厂、重庆五湖机械制造有限公司纳入征地范围，待征地启动后，将能从根本上解决异味扰民问题。</p> <p>一、关于“覆膜砂”落后产能污染企业停产、搬离问题。北碚区万寿桥工业园区内共有2家企业涉及覆膜砂工艺，即重庆三江机械厂和重庆五湖机械制造有限公司。2024年5月12日，区经济信息委邀请专家对2家企业覆膜砂工艺进行了核查鉴定，上述2家企业覆膜砂工艺不属于落后工艺。</p> <p>二、关于神驰重庆电源有限公司环评问题。经核实，该公司位于两江新区水土高新区内，属两江新区管辖。</p> <p>三、关于对企业安装在线监测设备和系统问题。根据《排污许可管理条例》等相关规定，重点排污单位和实行排污许可重点管理的排污单位应当依法安装、使用、维护污染物排放自动监测设备，万寿桥工业园区内企业均不属于以上类型，不需要安装自动监测设备。为了强化重庆三江机械厂、重庆五湖机械制造有限公司覆膜砂工艺废气治理设施的运维管理，便于执法监督，2024年4月，区生态环境局在2家企业安装了电力监控和视频监控，接入智慧环保指挥平台，强化线上管控。万寿桥工业园区外的重庆富皇建材有限公司，已于2019年2月，经备案申请完成窑头废气处理、窑尾废气处理在线监测系统标准化建设，投入运行。</p> <p>四、关于对企业建立第三方监测和处罚机制问题。根据《中华人民共和国环境保护法》第五十一条规定，企业事业单位和其他生产经营者应当防止、减少环境污染和生态破坏，对所造成的损害依法承担责任。同时，根据《排污许可管理条例》第二十条规定，排污单位应当按照排污许可证规定安装自动监测设备，并与生态环境主管部门的监控设备联网，保证监测设备正常运行，保存原始监测记录。排污单位未按照规定安装自动监测设备或者未与生态环境主管部门的监控设备联网，尚不构成犯罪的，由县级以上人民政府生态环境主管部门责令改正，可以处二十万元以下的罚款；拒不改正的，报经有批准权的人民政府批准，责令停业或者关闭。</p>	部分属实	<p>北碚区：一是通过现场检查、在线监测、在线监控等方式，继续加强企业污染排放日常监管，严格执行执法，杜绝违法排污行为。二是指导企业通过生产工艺提档升级、废气深度治理等措施，提高废气收集率和处置效果，促进环境质量改善。</p> <p>两江新区：加强对水土新城内两江新区管理范围企业的日常环境监管，强化各项环境保护设施日常维护和管理，确保污染物长期稳定达标排放；加强与群众的沟通，做好解释和引导。</p>	1.开展专项执法。北碚区生态环境局会同两江新区生态环境分局交叉执法检查，重点检查企业是否存在停用污染防治设施和超标排污的违法行为。同时，通过走航车巡查、电力监控、视频监控等方式进一步强化企业排污监管。 2.设施升级改造。北碚区经济信息委针对重庆三江机械厂、重庆五湖机械制造有限公司落后装备问题，已督促企业拆除更换无磁轭（≥0.25吨）铝壳中频电炉。 3.开展深度治理。北碚区生态环境局已指导企业完成对废气设施的深度治理改造工作，并于2025年11月底引导2家企业按计划完成造型、熔炼、浇注生产线产量减产100%。	是	无

		<p>和国大气污染防治法》第二十四条“企业事业单位和其他生产经营者应当按照国家有关规定和监测规范，对其排放的工业废气和本法第七十八条规定的名录中所列有毒有害大气污染物进行监测，并保存原始监测记录。”规定，各排污企业按照排污许可证要求进行自行监测。同时，区生态环境局对重庆三江机械厂、重庆五湖机械制造有限公司等企业进行了多次执法监测中，监测结果达标。</p> <p>两江新区：举报内容涉及 4 个问题，经调查 4 个问题部分属实。</p> <p>1.关于“北碚区管辖的万寿工业园区和两江新区管辖的水土工业园内三江、五湖等机械厂厂房简陋、有刺鼻焦臭味扰民。对采用“覆膜砂”等落后产能的污染企业,立刻停产，搬离园区”问题，经查，该举报问题部分属实。重庆三江机械厂、重庆五湖机械制造有限公司位于北碚区万寿工业园区内，属北碚区管理企业。经查，两江新区水土新城管辖范围内无“覆膜砂”工艺企业。2023 年来，接群众投诉，存在异味扰民问题。两江新区持续加强对该区域管辖范围内工业企业的排查，对周边重点废气排放企业开展废气监测，监测结果达标，同时，采取走航监测对该区域开展了空气质量监测，监测结果无异常。同时，督促莱宝公司在达标排放的基础上进一步提高废气处理率，减少排放量，并加强与群众的沟通。</p> <p>2.关于神驰重庆电源有限公司距离居民区、学校、竹溪河最近处仅几十至几百米，建议在公众的监督下重新组织环评问题，经核实,该问题部分属实。群众所称正在建设的神驰重庆电源有限公司为“神驰重庆电源有限公司神驰电源通用动力机械产品生产基地及技术研发中心建设项目”，位于水土组团 B 标准分区 B26-1/01 号地块,厂界距离和丰家园约 50 米,距离禾丰幼儿园约 300 米,距离竹溪河约 500 米。该项目已依法依规于 2023 年 1 月 29 日完成了环境影响评价审批(渝(两江)环准(2023)9 号)。</p> <p>3.关于借助“巴渝治水”应用系统，对园区所有涉及排放废气废水企业，安装在线监测设备和系统，监控数据 24 小时对公众开放问题，经核实，该问题部分属实。水土园区内两江新区监管涉及废气、废水类重点排污单位和排污许可重点管理的排污单位共 12 家，均已按照规定安装自动监控设备，监测数据上传至生态环境部门。相关企业的自动监控数据已在重庆市生态环境局官网上进行公开。另外，“巴渝治水”系统是基于政务内网开发建设的一套主要用于全市地表水环境质量监督管理的系统，目前系统还处于开发完善中。</p> <p>4.对涉嫌违规排放污染的企业开展全方位、全时段、全要素的第三方检测，设立明确的处罚机制问题，经核实，该问题部分属实。水土园区管理范围内无水泥厂、电池厂，医药类重点排污企业按照排污许可证规定和有关标准规范定期开展自行监测，核查未发现企业超标排污等违法行为。</p>			
--	--	--	--	--	--

4	X3CQ202405110007	来信反映：北碚区水土金融街小区外长期存在刺鼻焦臭味，片区内 6 所幼儿园、3 所小学、1 所中学、2 所大学的在校师生及周边居民身体健康正在遭受严重侵害。诉求：严查污染源头，采取有效措施彻底解决环境污染问题。	北 碚 区	大 气	<p>北碚区：区生态环境局会同区经济信息委、区信访办、区教委、水土街道、复兴街道、水土组团管委会对问题进行了核查。举报内容涉及北碚区 1 个问题，核实 1 个问题，举报问题部分属实。</p> <p>经核实，金融街两江融府小区周边企业（北碚区范围）主要是位于北碚区水土街道万寿桥工业园区内的重庆三江机械厂、重庆五湖机械制造有限公司等企业，成立于 1995 年至 2004 年之间，主要从事汽摩零部件制造。其中 4 家企业（重庆三江机械厂、重庆五湖机械制造有限公司、重庆宝迪科技有限公司、重庆北碚区金华机械有限公司），按照管理名录持国家排污许可证；3 家企业（重庆晨光橡胶密封件有限公司、重庆云龙机械有限责任公司、重庆市北碚江鑫机械厂），按照分类管理名录进行了登记。投诉异味主要产生于造型、浇铸、电泳、烘干等生产环节。相关企业配套建设了相应废气治理设施，废气经收集处理后高空排放，在近年来多次执法监测中，相关企业监测结果达标。北碚辖区企业虽陆续配套有废气处理设施，但仍存在内部环保管理不规范、污染防治措施不满足要求等问题。同时，该区域属产城融合发展类城区，毗邻的两江新区水土高新区涉及汽摩零部件制造、医药研发制造、电子信息等产业，异味成分复杂、叠加效应突出，加之工业园区和居住区防护距离较近，企业聚集、达标排放扰民的情况无法彻底解决，群众“零异味”的诉求也无法满足。2015 年渝府地〔2015〕977 等 3 个批复文件，已把重庆三江机械厂、重庆五湖机械制造有限公司纳入征地范围，待征地启动后，将能从根本上解决异味扰民问题。</p> <p>2024 年 4 月，区生态环境局为了强化重庆三江机械厂、重庆五湖机械制造有限公司覆膜砂工艺废气治理设施的运维管理，便于执法监督，在 2 家企业均安装了电力监控和视频监控，接入智慧环保指挥平台，强化线上管控。</p> <p>两江新区：经调查，举报问题部分属实。金融街周边有幼儿园 6 所，小学 3 所、中学 1 所、大学 1 所，2023 年来，水土新城西南大学附属中学水土校区周边两江融府等小区业主入住，群众反映存在异味扰民问题。两江新区持续加强对该区域管辖范围内工业企业的排查，对周边重点废气排放企业开展废气监测，监测结果达标，同时，采取走航监测对该区域开展了空气质量监测，监测结果无异常。同时，督促莱宝公司在达标排放的基础上进一步提高废气处理率，减少排放量，并加强与群众的沟通。</p>	部 分 属 实	<p>北碚区：一是继续强化周边企业日常监管，严格执法，杜绝违法排污行为。二是指导企业通过生产工艺提档升级、废气深度治理等措施，提高废气收集率和处置效果，促进环境质量改善。</p> <p>两江新区：加强对金融街小区周边管理范围内企业的日常环境监管，强化各项环境保护设施日常维护和管理，确保污染物长期稳定达标排放；做好群众宣传工作。</p>	<p>1.开展专项执法。北碚区生态环境局会同两江新区生态环境分局交叉执法检查，重点检查企业是否存在停用污染防治设施和超标排污的违法行为。同时，通过走航车巡查、电力监控、视频监控等方式进一步强化企业排污监管。</p> <p>2.设施升级改造。北碚区经济信息委针对重庆三江机械厂、重庆五湖机械制造有限公司落后装备问题，已督促企业拆除更换无磁轭（≥0.25 吨）铝壳中频电炉。</p> <p>3.开展深度治理。北碚区生态环境局已指导企业完成对废气设施的深度治理改造工作，并于 2025 年 11 月底引导 2 家企业按计划完成造型、熔炼、浇注生产线产量减产 100%。</p>	是	无

5	X3CQ202405110006	北碚区复兴工业园区工厂排放废气，气味刺鼻，现象突出，投诉人要求：督察组对北碚区复兴工业园区工厂进行合理检查，让他们还一个干净、舒适的生态环境。	北 碚 区	大 气	<p>北碚区：区生态环境局会同区经济信息委、区信访办、区教委、水土街道、复兴街道、水土组团管委会对问题进行了核查。举报内容涉及北碚区1个问题，核实1个问题，举报问题部分属实。</p> <p>经核实，群众反映的主要是重庆三江机械厂、重庆五湖机械制造有限公司等企业。企业位于北碚区水土街道万寿桥工业园区内，成立于1995年至2004年之间，主要从事汽摩零部件制造。其中4家企业（重庆三江机械厂、重庆五湖机械制造有限公司、重庆宝迪科技有限公司、重庆北碚区金华机械有限公司），按照管理名录持国家排污许可证；3家企业（重庆晨光橡胶密封件有限公司、重庆云龙机械有限责任公司、重庆市北碚江鑫机械厂），按照分类管理名录进行了登记。投诉异味主要产生于造型、浇铸、电泳、烘干等生产环节。相关企业配套建设了相应废气治理设施，废气经收集处理后高空排放，在近年来多次执法监测中，相关企业监测结果达标。</p> <p>北碚辖区企业虽陆续配套有废气处理设施，但仍存在内部环保管理不规范、污染防治措施不满足要求等问题。同时，该区域属产城融合发展类城区，毗邻的两江新区水土高新区涉及汽摩零部件制造、医药研发制造、电子信息等产业，异味成分复杂、叠加效应突出，加之工业园区和居住区防护距离较近，企业聚集、达标排放扰民的情况无法彻底解决，群众“零异味”的诉求也无法满足。2015年渝府地〔2015〕977等3个批复文件，已把重庆三江机械厂、重庆五湖机械制造有限公司纳入征地范围，待征地启动后，将能从根本上解决异味扰民问题。</p> <p>2024年4月，区生态环境局为了强化重庆三江机械厂、重庆五湖机械制造有限公司覆膜砂工艺废气治理设施的运维管理，便于执法监督，在2家企业均安装了电力监控和视频监控，接入智慧环保指挥平台，强化线上管控。</p> <p>两江新区：经调查，举报问题属实。两江新区水土新城范围内，建成区内企业由两江新区管理，未拆迁区域企业由北碚区管理。两江新区持续加强对该区域管辖范围内工业企业的排查，对周边重点废气排放企业开展废气监测，监测结果达标，同时，采取走航监测对该区域开展了空气质量监测，监测结果无异常。同时，督促莱宝公司在达标排放的基础上进一步提高废气处理率，减少排放量，并加强与群众的沟通。</p>	部分属实	<p>北碚区：一是继续强化周边企业日常监管，严格执法，杜绝违法排污行为。二是指导企业通过生产工艺提档升级、废气深度治理等措施，提高废气收集率和处置效果，促进环境质量改善。</p> <p>两江新区：加强对两江新区管理范围内企业的日常环境监管，强化各项环境保护设施日常维护和管理，确保污染物长期稳定达标排放；做好群众宣传工作。</p>	<p>1.开展专项执法。北碚区生态环境局会同两江新区生态环境分局交叉执法检查，重点检查企业是否存在停用污染物治理设施和超标排污的违法行为。同时，通过走航车巡查、电力监控、视频监控等方式进一步强化企业排污监管。</p> <p>2.设施升级改造。北碚区经济信息委针对重庆三江机械厂、重庆五湖机械制造有限公司落后装备问题，已督促企业拆除更换无磁轭（≥0.25吨）铝壳中频电炉。</p> <p>3.开展深度治理。北碚区生态环境局已指导企业完成对废气设施的深度治理改造工作，并于2025年11月底引导2家企业按计划完成造型、熔炼、浇注生产线产量减产100%。</p>	是	无

6	D3CQ202405110001	北碚区水土万寿重庆三江机械厂、重庆五湖机械厂等多个工厂都是使用老工艺，排污不达标准，没有处理工业废气，就直接排放，曾向区生态环境局反映未果，投诉人称附近三公里内居民区和学校都能闻到异味，影响附近居民的身体健康。	北 碚 区	大 气	<p>北碚区：举报内容共涉及 4 个问题，经调查 4 个问题部分属实。</p> <p>(一) 关于工业废气排放问题</p> <p>经查，该问题部分属实。北碚区水土街道万寿桥工业园区内的重庆三江机械厂、重庆五湖机械制造有限公司等企业，成立于 1995 年至 2004 年之间，主要从事汽摩零部件制造。投诉异味主要产生于造型、浇铸、电泳、烘干等生产环节。相关企业配套建设了相应废气治理设施，废气经收集处理后高空排放。企业虽陆续配套有废气处理设施，但仍存在内部环保管理不规范等问题。同时，该区域属产城融合发展类城区，毗邻的两江新区水土高新区涉及汽摩零部件制造、医药研发制造、电子信息等产业，异味成分复杂、叠加效应突出，加之工业园区和居住区防护距离较近，群众“零异味”诉求难以满足。</p> <p>(二) 关于企业搬迁问题</p> <p>经查，该问题部分属实。渝府地〔2015〕977 号等 3 个批复文件，已把重庆三江机械厂、重庆五湖机械制造有限公司纳入征地范围。目前，该区域征地工作尚未启动。</p> <p>(三) 关于重庆富皇建材有限公司粉尘和噪声问题</p> <p>经查，该问题部分属实。重庆富皇建材有限公司为国家重点排污单位，企业已于 2019 年 2 月完成窑头废气处理、窑尾废气处理在线监测系统标准化建设，并与市生态环境局联网。根据《中华人民共和国大气污染防治法》第二十四条“企业事业单位和其他生产经营者应当按照国家有关规定和监测规范，对其排放的工业废气和本法第七十八条规定名录中所列有毒有害大气污染物进行监测，并保存原始监测记录。”规定，2024 年重庆富皇建材有限公司监测报告显示噪声、粉尘排放达标。</p> <p>(四) 关于马元溪污水问题</p> <p>经查，该问题部分属实。马元溪地处两江新区，紧邻西大附中水土校区和两江融府小区。2024 年 5 月 13 日，区生态环境局对马元溪上游支流进行了现场排查，未发现恶臭酸臭、死鱼死虾等情况。区生态环境局委托第三方机构对马元溪上游支流水质进行了采样监测，监测结果均优于 V 类。</p> <p>两江新区：一、关于“重庆三江机械厂、重庆五湖机械制造有限公司、重庆晨光橡胶密封件有限公司、重庆北碚金华机械有限公司、重庆云龙机械有限责任公司、重庆宝迪科技有限公司、重庆市北碚江鑫机械厂等企业废气扰民，重庆富皇建材有限公司粉尘和噪声扰民”问题，经核查，该问题部分属实。重庆三江机械厂、重庆五湖机械制造有限公司、重庆晨光橡胶密封件有限公司、重庆北碚金华机械有限公司、重庆云龙机械有限责任公司、重庆宝迪科技有限公司、重庆市北碚江鑫机械厂、重庆富皇建材有限公司不属于两江新区管理企业。2023 年来，两江新区接群众投诉，水土新城存在异味扰民问题。两江新区生态环境主管部门、水土公司持续加强对该区域管辖范围内工业企业的排查，对周边重点废气排放企业开展废气监测，监测结果达标，同时，采取走航监测对该区域开展了空气质量监测，监测结果无异常。同时，督促莱宝公司在达标排放的基础上进一步提高废气处理率，减少排放量，</p>	部分属实	<p>北碚区：一是指导企业通过生产工艺提档升级、废气深度治理等措施，提高废气收集率和处置效果，促进环境质量改善。二是通过现场检查、在线监测、在线监控等方式，继续加强企业污染排放日常监管，严格执行，杜绝违法排污行为。三是结合两江新区水土高新区产业发展，按计划有序推动北碚区水土街道万寿桥工业园区内企业搬迁工作，从根本上解决相关企业废气、废水、噪声扰民问题。</p> <p>两江新区：加强水土新城内两江新区管理范围企业的日常环境监管，强化环境保护设施日常维护和管理，加强环境监测和执法，确保污染物长期稳定达标排放；与北碚区形成联动，加强马元溪环境保护日常监督管理，确保水质持续改善；做好群众宣传工作。</p>	<p>1.开展专项执法。北碚区生态环境局会同两江新区生态环境分局交叉执法检查，重点检查企业是否存在停用污染物治理设施和超标排污的违法行为。同时，通过走航车巡查、电力监控、视频监控等方式进一步强化企业排污监管。</p> <p>2.设施升级改造。北碚区经济信息委针对重庆三江机械厂、重庆五湖机械制造有限公司落后装备问题，已督促企业拆除更换无磁轭（≥0.25 吨）铝壳中频电炉。</p> <p>3.开展深度治理。北碚区生态环境局已指导企业完成对废气设施的深度治理改造工作，并于 2025 年 11 月底引导 2 家企业按计划完成造型、熔炼、浇注生产线产量减产 100%。</p>	是	无

					并加强与群众的沟通。 二、关于“群众反映的马元溪环绕西大附中水土校区，经常性恶臭酸臭，鱼虾死绝，投诉多年至今未解决”问题，经核查，该问题部分属实。马元溪原名红光河，全长 19.2 公里，流域面积 29.6 平方米，经静观镇、水土街道、复兴街道汇入竹溪河，两江新区管理范围段约 4.5 公里，经调查人员现场查勘，河流表观正常，未发现马元溪恶臭酸臭，死鱼死虾等问题。				
7	X3CQ202405120019	北碚区水土万寿工业园区 2023 年以来排放焦臭气味，严重影响周边学生和居民。2. 马元溪水变绿，疑是水污染。	北 碚 区	大 气	<p>北碚区：区生态环境局会同区经济信息委、区信访办、区教委、水土街道、复兴街道、水土组团管委会对问题进行了核查。举报内容涉及北碚区 2 个问题，核实 2 个问题，举报问题部分属实。</p> <p>(一) 关于工业废气排放问题</p> <p>经核实，金融街两江融府小区周边企业（北碚区范围）主要是位于北碚区水土街道万寿桥工业园区内的重庆三江机械厂、重庆五湖机械制造有限公司等企业，成立于 1995 年至 2004 年之间，主要从事汽摩零部件制造。其中 4 家企业（重庆三江机械厂、重庆五湖机械制造有限公司、重庆宝迪科技有限公司、重庆北碚区金华机械有限公司），按照《固定污染源排污许可分类管理名录》规定持国家排污许可证；3 家企业（重庆晨光橡胶密封件有限公司、重庆云龙机械有限责任公司、重庆市北碚江鑫机械厂），按照《固定污染源排污许可分类管理名录》规定进行了登记。投诉臭味主要产生于造型、浇铸、电泳、烘干等生产环节。相关企业配套建设了相应废气治理设施，废气经收集处理后高空排放，在近年来多次执法监测中，相关企业监测结果达标。</p> <p>北碚辖区企业虽陆续配套有废气处理设施，但仍存在内部环保管理不规范等问题。同时，该区域属产城融合发展类城区，毗邻的两江新区水土高新区涉及汽摩零部件制造、医药研发制造、电子信息等产业，异味成分复杂、叠加效应突出，加之工业园区和居住区防护距离较近，群众“零异味”诉求难以满足。渝府办〔2015〕977 等 3 个批复文件，已把重庆三江机械厂、重庆五湖机械制造有限公司纳入征地范围，待征地启动后，将能从根本上解决异味扰民问题。</p> <p>2024 年 4 月，区生态环境局为了强化重庆三江机械厂、重庆五湖机械制造有限公司覆膜砂工艺废气治理设施的运维管理，便于执法监督，在 2 家企业均安装了电力监控和视频监控，接入智慧环保指挥平台，强化线上管控。</p> <p>(二) 关于马元溪水污染问题</p> <p>经查，该问题部分属实。马元溪地处两江新区，紧邻西大附中水土校</p>	<p>北碚区：一是指导企业通过生产工艺提档升级、废气深度治理等措施，提高废气收集率和处置效果，促进环境质量改善。二是通过现场检查，继续加强企业污染排放日常监管，严格执法，杜绝违法排污行为。三是结合两江新区水土高新区产业发展，按计划有序推动北碚区水土街道万寿桥工业园区内企业搬迁工作，从根本上解决相关企业废气、废水、噪声扰民问题。</p> <p>两江新区：主动向群众做好解释和沟通工作，加强马元溪环境保护日常监督管理。</p>	<p>1.开展专项执法。北碚区生态环境局会同两江新区生态环境分局交叉执法检查，重点检查企业是否存在停用污染物治理设施和超标排污的违法行为。同时，通过走航车巡查、电力监控、视频监控等方式进一步强化企业排污监管。</p> <p>2.设施升级改造。北碚区经济信息委针对重庆三江机械厂、重庆五湖机械制造有限公司落后装备问题，已督促企业拆除更换无磁轭（≥0.25 吨）铝壳中频电炉。</p> <p>3.开展深度治理。北碚区生态环境局已指导企业完成对废气设施的深度治理改造工作，并于 2025 年 11 月底引导 2 家企业按计划完成造型、熔炼、浇注生产线产量减产 100%。</p>	是	无

					区和两江融府小区。2024年5月13日，区生态环境局对马元溪上游支流进行了现场排查，未发现溪水变绿情况。区生态环境局委托第三方机构对马元溪上游支流水质进行了采样监测，监测结果均优于V类。 两江新区：一、关于“北碚区水土万寿工业园区2023年以来排放焦臭气味，严重影响周边学生和居民”问题，经核实，北碚区水土万寿工业园区内企业不属于两江新区管理企业。2023年来，两江新区接群众投诉，水土新城存在异味扰民问题。两江新区生态环境主管部门、水土公司持续加强对该区域管辖范围内工业企业的排查，对周边重点废气排放企业开展废气监测，监测结果达标，同时，采取走航监测对该区域开展了空气质量监测，监测结果无异常。同时，督促莱宝公司在达标排放的基础上进一步提高废气处理率，减少排放量，并加强与群众的沟通。 二、关于“马元溪水变绿，疑是水污染”，经调查人员现场查勘，未发现马元溪变绿问题。			
8	X3CQ202405120016	北碚区水土新城复兴街道空气中长期弥漫一股刺鼻性焦臭味。确定为三江机械厂、五湖机械制造有限公司的覆膜砂工艺产生的臭气，查到源头至今一直未解决。	北碚区	大 气	<p>北碚区：区生态环境局会同区经济信息委、区信访、区教委、水土街道、复兴街道、水土组团管委会对问题进行了核查。举报内容共涉及2个问题，核实2个问题，举报问题部分属实。</p> <p>(一) 关于工业废气排放问题 重庆三江机械厂，成立于1995年6月，位于北碚区水土镇万寿村二社，主要生产摩托车气缸体、该企业工艺流程为造型（覆膜砂）合型-熔炼浇铸-打磨清理-粗加工-电泳烘干-精加工，投诉异味主要产生于造型、浇铸、电泳、烘干等生产环节，其中造型、浇铸废气配套有一套碱液喷淋+植物液喷淋+活性炭吸附处理设施，电泳、烘干废气配套有水旋+活性炭+UV光催化处理设施，废气处理后高空排放，企业排污许可证有效期为2021年10月28日至2026年10月27日。 重庆五湖机械制造有限公司，成立于1996年4月，位于北碚区水土镇万寿桥工业园区，主要生产摩托车零部件，该企业主要工艺流程是造型（覆膜砂）-合型-熔炼-浇铸-打磨-抛丸-粗加工-电泳-烘干-机械加工。投诉异味主要产生于造型、浇铸、电泳、烘干等生产环节，其中造型、浇铸配套有一套喷淋+UV光催化+活性炭吸附处理设施，电泳、烘干废气配套有活性炭处理设施，废气处理达标后高空排放。企业排污许可证有效期为2021年10月26日至2026年10月25日。 重庆莱宝科技有限公司，位于两江新区水土高新区，归两江新区生态环境保护分局管辖。 经调查核实，重庆三江机械厂、重庆五湖机械制造有限公司虽陆续配套有废气处理设施，但仍存在内部环保管理不规范等问题。同时，该区域属产城融合发展类城区，毗邻的两江新区水土高新区涉及汽摩零部件制造、医药研发制造、电子信息等产业，异味成分复杂、叠加效应突出，加之工业园区和居住区防护距离较近，群众“零异味”的诉求</p>	<p>北碚区：一是指导企业通过生产工艺提档升级、废气深度治理等措施，提高废气收集率和处置效果，促进环境质量改善。二是通过现场检查，继续加强企业污染排放日常监管，严格执法，杜绝违法排污行为。三是结合两江新区水土高新区产业发展，按计划有序推动北碚区水土街道万寿桥工业园区内企业搬迁工作，从根本上解决相关企业废气、废水、噪声扰民问题。</p> <p>两江新区：加强对和润家园等小区周边管理范围内企业的日常环境监管，强化各项环境保护设施日常维护和管理，确保污染物长期稳定</p>	<p>1.开展专项执法。北碚区生态环境局会同两江新区生态环境分局交叉执法检查，重点检查企业是否存在停用污染防治设施和超标排污的违法行为。同时，通过走航车巡查、电力监控、视频监控等方式进一步强化企业排污监管。</p> <p>2.设施升级改造。北碚区经济信息委针对重庆三江机械厂、重庆五湖机械制造有限公司落后装备问题，已督促企业拆除更换无磁轭（≥0.25吨）铝壳中频电炉。</p> <p>3.开展深度治理。北碚区生态环境局已指导企业完成对废气设施的深度治理改造工作，并于2025年11月底引导2家企业按计划完成造型、熔炼、浇注生产线产量减产100%。</p>	是 无

				也难以满足。  (二) 关于企业搬迁问题 渝府地〔2015〕977号等3个批复文件,已把重庆三江机械厂、重庆五湖机械制造有限公司纳入征地范围。目前,该区域征地工作尚未启动。两江新区:一、关于“重庆三江机械厂、重庆五湖机械制造有限公司臭气扰民”问题,经查,重庆三江机械厂、重庆五湖机械制造有限公司不属于两江新区管理企业。  二、关于“北碚区水土街道和润家园小区1期,长期存在不明胶臭味扰民的现象”问题,经查,举报问题属实。和润家园为两江新区水土园区内定向商品房,距离三江机械厂1公里,距离莱宝公司500米,2023年来,该区域存在异味扰民问题。两江新区持续加强对该区域管辖范围内工业企业的排查,对周边重点废气排放企业开展废气监测,监测结果达标,同时,采取走航监测对该区域开展了空气质量监测,监测结果无异常。同时,督促莱宝公司在达标排放的基础上新建4套沸石转轮+RTO废气处理设施,对全厂有机废气进行深度治理,现主体工程已完工,已进入天然气接通阶段。同时,相关部门单位加强与群众的沟通工作。	达标排放;做好群众的宣传工作。		
9	D3CQ202405120003	北碚区复兴街道书院社区金融街两江融府,周围工厂存在排放臭味、废气扰民的,影响周围居民生活。	北碚区 大 气	北碚区:区生态环境局会同区经济信息委、区信访办、区教委、水土街道、复兴街道、水土组团管委会对问题进行了核查。举报内容涉及北碚区1个问题,核实1个问题,举报问题部分属实。  经核实,群众反映的主要是一些企业(重庆三江机械厂、重庆五湖机械制造有限公司等)位于北碚区水土街道万寿桥工业园区内,成立于1995年至2004年之间,主要从事汽摩零部件制造。其中4家企业(重庆三江机械厂、重庆五湖机械制造有限公司、重庆宝迪科技有限公司、重庆北碚区金华机械有限公司),按照管理名录持国家排污许可证;3家企业(重庆晨光橡胶密封件有限公司、重庆云龙机械有限责任公司、重庆市北碚江鑫机械厂),按照分类管理名录进行了登记。投诉异味主要产生于造型、浇铸、电泳、烘干等生产环节。相关企业配套建设了相应废气治理设施,废气经收集处理后高空排放,在近年来多次执法监测中,相关企业监测结果达标。  北碚辖区企业虽陆续配套有废气处理设施,但仍存在内部环保管理不规范等问题。同时,该区域属产城融合发展类城区,毗邻的两江新区水土高新区涉及汽摩零部件制造、医药研发制造、电子信息等产业,异味成分复杂、叠加效应突出,加之工业园区和居住区防护距离较近,企业聚集、达标排放扰民的情况无法彻底解决,群众“零异味”的诉求也无法满足。2015年渝府地〔2015〕977号等3个批复文件,已把重庆三江机械厂、重庆五湖机械制造有限公司纳入征地范围,待征地启动后,将能从根本上解决异味扰民问题。  2024年4月,区生态环境局为了强化重庆三江机械厂、重庆五湖机械制造有限公司覆膜砂工艺废气治理设施的运维管理,便于执法监督,在2家企业均安装了电力监控和视频监控,接入智慧环保指挥平台,强化线上管控。	北碚区:一是继续强化周边企业日常监管,严格执法,杜绝违法排污行为。二是指导企业通过生产工艺提档升级、废气深度治理等措施,提高废气收集率和处置效果,促进环境质量改善。  两江新区:加强对两江新区管理范围内企业的日常环境监管,强化各项环境保护设施日常维护和管理,确保污染物长期稳定达标排放;做好群众的宣传工作。	1.开展专项执法。北碚区生态环境局会同两江新区生态环境分局交叉执法检查,重点检查企业是否存在停用污染防治设施和超标排污的违法行为。同时,通过走航车巡查、电力监控、视频监控等方式进一步强化企业排污监管。  2.设施升级改造。北碚区经济信息委针对重庆三江机械厂、重庆五湖机械制造有限公司落后装备问题,已督促企业拆除更换无磁轭( $\geq 0.25$ 吨)铝壳中频电炉。  3.开展深度治理。北碚区生态环境局已指导企业完成对废气设施的深度治理改造工作,并于2025年11月底引导2家企业按计划完成造型、熔炼、浇注生产线产量减产100%。	是 无

				两江新区：经调查，举报问题部分属实。金融街两江融府位于两江新区水土新城，周边企业有两江新区管理的建成区内企业，及北碚区管理内万寿工业园内企业。两江新区持续加强对该区域管辖范围内工业企业的排查，对周边重点废气排放企业开展废气监测，监测结果达标，同时，采取走航监测对该区域开展了空气质量监测，监测结果无异常。同时，督促莱宝公司在达标排放的基础上进一步提高废气处理率，减少排放量，并加强与群众的沟通。						
10	X3CQ202405130008	来信投诉北碚区水土新城长期存在“焦臭味”污染，污染源为：重庆三江机械厂、重庆五湖机械制造有限公司等，这些工厂废气处理工艺落后、污染防治措施落后，产生的“焦臭味”严重影响周边居民和学校师生正常生活，希望采取有效措施解决污染问题或搬迁。	北 碚 区	大气	<p>北碚区：经调查问题部分属实。</p> <p>1.工业废气排放问题。经调查，北碚区水土街道万寿桥工业园区内的重庆三江机械厂、重庆五湖机械制造有限公司等企业，成立于1995年至2004年之间，主要从事汽摩零部件制造。其中4家企业（重庆三江机械厂、重庆五湖机械制造有限公司、重庆宝迪科技有限公司、重庆北碚区金华机械有限公司），按照《固定污染源排污许可分类管理名录》规定持国家排污许可证；3家企业（重庆晨光橡胶密封件有限公司、重庆云龙机械有限责任公司、重庆市北碚江鑫机械厂），按照《固定污染源排污许可分类管理名录》规定进行了登记。企业配套建设了相应废气治理设施，废气经收集处理后高空排放。其中重点投诉的重庆三江机械厂位于北碚区水土镇万寿村二社，1995年6月建成投产，主要生产摩托车气缸体，工艺流程为造型（覆膜砂）-合型-熔炼-浇铸-打磨清理-粗加工-电泳-烘干-精加工。废气污染物主要产生于造型、浇铸、电泳、烘干等环节。造型、浇铸配套有一套碱液喷淋+植物液喷淋+活性炭吸附处理设施，电泳、烘干废气配套有水旋+活性炭+UV光催化处理设施，废气处理达标后高空排放。企业排污许可证有效期为2021年10月28日至2026年10月27日。重庆五湖机械制造有限公司行业类别、生产产品、生产工艺、废气处理等与重庆三江机械厂相似，持有国家排污许可证，排污许可证有效期为2021年10月26日至2026年10月25日。区生态环境局对重庆三江机械厂、重庆五湖机械制造有限公司等企业进行多次执法监测，监测结果达标。但检查中发现，两家企业均存在部分落后装备。</p> <p>2.企业搬迁问题。渝府地〔2015〕977号等3个批复文件，已把重庆三江机械厂、重庆五湖机械制造有限公司等企业纳入征地范围。目前，该区域征地工作尚未启动。</p> <p>两江新区：经调查，举报问题属实。两江春晖小学位于两江新区水土新城，周边企业有两江新区管理的建成区内企业，及北碚区管理的万寿工业园内企业。两江新区持续加强对该区域管辖范围内工业企业的排查，对周边重点废气排放企业开展废气监测，监测结果达标，同时，采取走航监测对该区域开展了空气质量监测，监测结果无异常。同时，督促莱宝公司在达标排放的基础上进一步提高废气处理率，减少排放量，并加强与群众的沟通。</p>	部分属实	<p>北碚区：1.指导企业生产工艺提档升级、废气深度治理，提高废气收集率和处置效果。</p> <p>2.继续加强企业日常监管，严格执法，杜绝违法排污行为。</p> <p>3.结合两江新区水土高新区产业发展，有序推动水土街道万寿桥工业园区内企业搬迁工作，从根本上解决相关企业废气扰民问题。</p> <p>两江新区：加强对两江新区管理范围内企业的日常环境监管，强化各项环境保护设施日常维护和管理，确保污染物长期稳定达标排放；加强与举报人沟通，做好解释和引导。</p>	<p>1.开展专项执法。北碚区生态环境局会同两江新区生态环境分局交叉执法检查，重点检查企业是否存在停用污染防治设施和超标排污的违法行为。同时，通过走航车巡查、电力监控、视频监控等方式进一步强化企业排污监管。</p> <p>2.设施升级改造。北碚区经济信息委针对重庆三江机械厂、重庆五湖机械制造有限公司落后装备问题，已督促企业拆除更换无磁轭（≥0.25吨）铝壳中频电炉。</p> <p>3.开展深度治理。北碚区生态环境局已指导企业完成对废气设施的深度治理改造工作，并于2025年11月底引导2家企业按计划完成造型、熔炼、浇注生产线产量减产100%。</p>	是	无

11	X3CQ202405130006	北碚区复兴街道金融街两江融府小区有工厂排放臭气、附近的竹溪河水也是臭的，听小区业主说臭味是三江机械排放的，但投诉人认为只有三江机械厂一家不会污染整个竹溪河水，周边企业都在排放，希望彻查。	北 碚 区	大 气	<p>北碚区：经调查问题部分属实。</p> <p>1.工业废气排放问题。重庆三江机械厂，成立于1995年6月，位于北碚区水土镇万寿村2社，主要生产摩托车气缸体、该企业工艺流程为造型（覆膜砂）合型-熔炼浇铸-打磨清理-粗加工-电泳烘干-精加工，投诉臭味主要产生于造型、浇铸、电泳、烘干等生产环节，其中造型、浇铸废气配套有一套碱液喷淋+植物液喷淋+活性炭吸附处理设施，电泳、烘干废气配套有水旋+活性炭+UV光催化处理设施，废气处理后高空排放，企业排污许可证有效期为2021年10月28日至2026年10月27日。该区域属产城融合发展类城区，毗邻的两江新区水土高新区涉及汽摩零部件制造、医药研发制造、电子信息等产业，异味成分复杂、叠加效应突出，加之工业园区和居住区防护距离较近，群众“零异味”的诉求难以满足。</p> <p>2.竹溪河水污染问题。经查，重庆三江机械厂位于水土街道万寿桥村2社，与竹溪河相距较远。2024年5月13日，区生态环境局对竹溪河上游支流进行了现场排查，未发现企业违法排污行为。区生态环境局委托第三方机构对竹溪河上游支流水质进行了采样监测，监测结果均优于V类。</p> <p>两江新区：举报内容共涉及2个问题。经调查1个属实，1个不属实。整体上部分属实。</p> <p>一、关于“北碚区复兴街道金融街两江融府小区有工厂排放臭气”问题，经查，举报问题属实。金融街两江融府位于两江新区水土新城，周边企业有两江新区管理的建成区内企业，及北碚区管理内万寿工业园内企业。两江新区持续加强对该区域管辖范围内工业企业的排查，对周边重点废气排放企业开展废气监测，监测结果达标，同时，采取走航监测对该区域开展了空气质量监测，监测结果无异常。同时，督促莱宝公司在达标排放的基础上进一步提高废气处理率，减少排放量，并加强与群众的沟通。</p> <p>二、关于“竹溪河水也是臭的”问题，经查，举报问题不属实。竹溪河（原名黑水滩河）是嘉陵江的左岸支流，发源于华蓥山脉的宝顶山南麓，流入北碚区的金刀峡镇，又经柳荫镇、三圣镇、复兴街道、水土街道，在水土街道的狮子口注入嘉陵江。其流域总面积达350km<sup>2</sup>，北碚区境内达328.3km<sup>2</sup>，流域总长度达65公里，两江新区水土新城境内约20公里，该河流为市控考核河流，责任区县为北碚区。历年来，竹溪河水质保持V类，经调查人员现场查勘，未发现竹溪河臭问题。</p>	部分属实	<p>北碚区：1.指导企业生产工艺提档升级、废气深度治理，提高废气收集率和处置效果。2.继续加强企业废气、废水污染物排放日常监管，依法查处环境违法行为。两江新区：加强对两江新区管理范围内企业的日常环境监管，强化各项环境保护设施日常维护和管理，确保污染物长期稳定达标排放；加强与举报人沟通，做好解释和引导。</p> <p>1.开展专项执法。北碚区生态环境局会同两江新区生态环境分局交叉执法检查，重点检查企业是否存在停用污染防治设施和超标排污的违法行为。同时，通过走航车巡查、电力监控、视频监控等方式进一步强化企业排污监管。</p> <p>2.设施升级改造。北碚区经济信息委针对重庆三江机械厂、重庆五湖机械制造有限公司落后装备问题，已督促企业拆除更换无磁轭（≥0.25吨）铝壳中频电炉。</p> <p>3.开展深度治理。北碚区生态环境局已指导企业完成对废气设施的深度治理改造工作，并于2025年11月底引导2家企业按计划完成造型、熔炼、浇注生产线产量减产100%。</p>	是	无

12	X3CQ202405140007	被举报人：“五湖机械厂、三江机械厂、宝迪机械厂、晨光橡胶厂”等北碚区万寿工业园涉气的企业  2021年西大附中水土校区开学后，每天“焦臭味”污染引陪读家长（租房）的不断投诉。2023年以来，随着附近商品房小区业主逐步入住，经常被臭醒，据业主们观察气味来源为“五湖机械厂、三江机械厂、宝迪机械厂、晨光橡胶厂”等万寿工业园区涉气的企业。要求尽快搬迁万寿工业园的企业。	北 碚 区	大 气	经调查问题部分属实。  1.工业废气排放问题。经调查，北碚区水土街道万寿桥工业园区内的重庆三江机械厂、重庆五湖机械制造有限公司等企业，成立于1995年至2004年之间，主要从事汽摩零部件制造。其中4家企业（重庆三江机械厂、重庆五湖机械制造有限公司、重庆宝迪科技有限公司、重庆北碚区金华机械有限公司），按照《固定污染源排污许可分类管理名录》规定持国家排污许可证；3家企业（重庆晨光橡胶密封件有限公司、重庆云龙机械有限责任公司、重庆市北碚江鑫机械厂），按照《固定污染源排污许可分类管理名录》规定进行了登记。企业配套建设了相应废气治理设施，废气经收集处理后高空排放。其中重点投诉的重庆三江机械厂位于北碚区水土镇万寿村二社，1995年6月建成投产，主要生产摩托车气缸体，工艺流程为造型（覆膜砂）-合型-熔炼-浇铸-打磨清理-粗加工-电泳-烘干-精加工。废气污染物主要产生于造型、浇铸、电泳、烘干等环节。造型、浇铸配套有一套碱液喷淋+植物液喷淋+活性炭吸附处理设施，电泳、烘干废气配套有水旋+活性炭+UV光催化处理设施，废气处理达标后高空排放。企业排污许可证有效期为2021年10月28日至2026年10月27日。重庆五湖机械制造有限公司行业类别、生产产品、生产工艺、废气处理等与重庆三江机械厂相似，持有国家排污许可证，排污许可证有效期为2021年10月26日至2026年10月25日。区生态环境局对重庆三江机械厂、重庆五湖机械制造有限公司等企业进行多次执法监测，监测结果达标。但检查中发现，两家企业均存在部分落后装备。  2.企业搬迁问题。渝府地〔2015〕977号等3个批复文件，已把重庆三江机械厂、重庆五湖机械制造有限公司等企业纳入征地范围。目前，该区域征地工作尚未启动。	部 分 属 实	1.指导企业生产工艺提档升级、废气深度治理，提高废气收集率和处置效果。 2.继续加强企业日常监管，严格执法，杜绝违法排污行为。 3.结合两江新区水土高新区产业发展，有序推动水土街道万寿桥工业园区内企业搬迁工作，从根本上解决相关企业废气扰民问题	1.开展专项执法。北碚区生态环境局会同两江新区生态环境分局交叉执法检查，重点检查企业是否存在停用污染防治设施和超标排污的违法行为。同时，通过走航车巡查、电力监控、视频监控等方式进一步强化企业排污监管。 2.设施升级改造。北碚区经济信息委针对重庆三江机械厂、重庆五湖机械制造有限公司落后装备问题，已督促企业拆除更换无磁轭（≥0.25吨）铝壳中频电炉。 3.开展深度治理。北碚区生态环境局已指导企业完成对废气设施的深度治理改造工作，并于2025年11月底引导2家企业按计划完成造型、熔炼、浇注生产线产量减产100%。	是 无
13	X3CQ202405150032	北碚区水土街道龙湖紫云赋附近重庆五湖机械制造公司、重庆三江机械厂、重庆晨光橡胶密封件有限公司、重庆宝迪科技有限公司、北碚金华机械有限公司、重庆云龙机械有限责任公司、重庆北碚江鑫机械厂等企业排放臭气扰民，多次反映无果。北碚区生态环境局称其已取得环保资质，监测报告合格，希望督察组重视。	北 碚 区	大 气	经调查问题部分属实。  1.工业废气排放问题。经调查核实，北碚区水土街道万寿桥工业园区内的重庆三江机械厂、重庆五湖机械制造有限公司等企业，成立于1995年至2004年之间，主要从事汽摩零部件制造。其中4家企业（重庆三江机械厂、重庆五湖机械制造有限公司、重庆宝迪科技有限公司、重庆北碚区金华机械有限公司），按照《固定污染源排污许可分类管理名录》规定持国家排污许可证；3家企业（重庆晨光橡胶密封件有限公司、重庆云龙机械有限责任公司、重庆市北碚江鑫机械厂），按照《固定污染源排污许可分类管理名录》规定进行了登记。 其中重点投诉的重庆三江机械厂位于北碚区水土镇万寿村二社，1995年6月建成投产，主要生产摩托车气缸体，工艺流程为造型（覆膜砂）-合型-熔炼-浇铸-打磨清理-粗加工-电泳-烘干-精加工，其中，投诉涉及的废气污染物主要产生于造型、浇铸、电泳、烘干等生产环节。造型、浇铸配套有一套碱液喷淋+植物液喷淋+活性炭吸附处理设施，电泳、烘干废气配套有水旋+活性炭+UV光催化处理设施，废气处理达标后高空排放。企业排污许可证有效期为2021年10月28日至2026年10月27日。重庆五湖机械制造有限公司行业类别、生产产品、生产工艺、	部 分 属 实	1.指导企业生产工艺提档升级、废气深度治理，提高废气收集率和处置效果。 2.加强企业日常监管，严格执法，杜绝违法排污行为。 3.结合两江新区水土高新区产业发展，有序推动水土街道万寿桥工业园区内企业搬迁工作，从根本上解决相关企业废气扰民问题。	1.开展专项执法。北碚区生态环境局会同两江新区生态环境分局交叉执法检查，重点检查企业是否存在停用污染防治设施和超标排污的违法行为。同时，通过走航车巡查、电力监控、视频监控等方式进一步强化企业排污监管。 2.设施升级改造。北碚区经济信息委针对重庆三江机械厂、重庆五湖机械制造有限公司落后装备问题，已督促企业拆除更换无磁轭（≥0.25吨）铝壳中频电炉。 3.开展深度治理。北碚区生态环境局已指导企业完成对废气设施的深度治理改造工作，	是 无

					废气处理等与重庆三江机械厂相似，持有国家排污许可证，排污许可证有效期为 2021 年 10 月 26 日至 2026 年 10 月 25 日。重庆市北碚区亮宏建材厂已自行关停，生产设施、设备和厂房已拆除。重庆瑞特模具有限公司，从事冲压件生产，不涉及废气工艺和工序。水土街道、复兴街道、水土组团管委会环境巡查时，未发现企业露天焚烧问题。 2.企业搬迁问题。渝府地〔2015〕977 号等 3 个批复文件，已把重庆三江机械厂、重庆五湖机械制造有限公司等纳入征地范围。目前，该区域征地工作尚未启动。		并于 2025 年 11 月底引导 2 家企业按计划完成造型、熔炼、浇注生产线产量减产 100%。	
14	X3CQ202405150033	北碚区	大气	经调查问题部分属实。 1.工业废气排放问题。重庆三江机械厂，成立于 1995 年 6 月，位于北碚区水土镇万寿村二社，主要生产摩托车气缸体、该企业工艺流程为造型（覆膜砂）合型-熔炼浇铸-打磨清理-粗加工-电泳烘干-精加工，投诉异味主要产生于造型、浇铸、电泳、烘干等生产环节，其中造型、浇铸废气配套有一套碱液喷淋+植物液喷淋+活性炭吸附处理设施，电泳、烘干废气配套有水旋+活性炭+UV 光催化处理设施，废气处理后高空排放，企业排污许可证有效期为 2021 年 10 月 28 日至 2026 年 10 月 27 日。 重庆五湖机械制造有限公司，成立于 1996 年 4 月，位于北碚区水土镇万寿桥工业园区，主要生产摩托车零部件，该企业主要工艺流程是造型（覆膜砂）-合型-熔炼-浇铸-打磨-抛丸-粗加工-电泳-烘干-机械加工。投诉异味主要产生于造型、浇铸、电泳、烘干等生产环节，其中造型、浇铸配套有一套喷淋+UV 光催化+活性炭吸附处理设施，电泳、烘干废气配套有活性炭处理设施，废气处理达标后高空排放。企业排污许可证有效期为 2021 年 10 月 26 日至 2026 年 10 月 25 日。 经调查核实，重庆三江机械厂、重庆五湖机械制造有限公司虽陆续配套有废气处理设施，但仍存在内部环保管理不规范等问题。 2.企业搬迁问题。渝府地〔2015〕977 号等 3 个批复文件，已把重庆三江机械厂、重庆五湖机械制造有限公司纳入征地范围。目前，该区域征地工作尚未启动。	部分属实	1.开展专项执法。北碚区生态环境局会同两江新区生态环境分局交叉执法检查，重点检查企业是否存在停用污染防治设施和超标排污的违法行为。同时，通过走航车巡查、电力监控、视频监控等方式进一步强化企业排污监管。 2.设施升级改造。北碚区经济信息委针对重庆三江机械厂、重庆五湖机械制造有限公司落后装备问题，已督促企业拆除更换无磁轭（≥0.25 吨）铝壳中频电炉。 3.开展深度治理。北碚区生态环境局已指导企业完成对废气设施的深度治理改造工作，并于 2025 年 11 月底引导 2 家企业按计划完成造型、熔炼、浇注生产线产量减产 100%。	是	无

15	X3CQ202405150034	地址:北碚区水土新城万寿工业园 1.去年9月份搬到北碚区两江春晖小学附近居住,能闻到酸臭气味,在家里阳台上就能看到园区烟囱冒烟,小孩放学回家也说在学校闻到了气味。2.附近的马元溪河道常被污染呈黑色,9、10月份特别明显。希望上级领导解决这些污染问题。	北 碚 区	大 气	<p>北碚区: 经调查问题部分属实。</p> <p>1.工业废气排放问题。北碚区水土街道万寿桥工业园区内的重庆三江机械厂、重庆五湖机械制造有限公司等企业,成立于1995年至2004年之间,主要从事汽摩零部件制造。其中4家企业(重庆三江机械厂、重庆五湖机械制造有限公司、重庆宝迪科技有限公司、重庆北碚区金华机械有限公司),按照《固定污染源排污许可分类管理名录》规定持国家排污许可证;3家企业(重庆晨光橡胶密封件有限公司、重庆云龙机械有限责任公司、重庆市北碚江鑫机械厂),按照《固定污染源排污许可分类管理名录》规定进行了登记。企业配套建设了相应废气治理设施,废气经收集处理后高空排放。企业虽陆续配套有废气处理设施,但仍存在内部环保管理不规范等问题。</p> <p>其中重点投诉的重庆三江机械厂位于北碚区水土镇万寿村二社,1995年6月建成投产,主要生产摩托车气缸体,工艺流程为造型(覆膜砂)-合型-熔炼-浇铸-打磨清理-粗加工-电泳-烘干-精加工,投诉涉及的废气污染物主要产生于造型、浇铸、电泳、烘干等生产环节,造型、浇铸配套有一套碱液喷淋+植物液喷淋+活性炭吸附处理设施,电泳、烘干废气配套有水旋+活性炭+UV光催化处理设施,废气处理达标后高空排放。企业排污许可证有效期为2021年10月28日至2026年10月27日。重庆五湖机械制造有限公司行业类别、生产产品、生产工艺、废气处理等与重庆三江机械厂相似,持有国家排污许可证,排污许可证有效期为2021年10月26日至2026年10月25日。</p> <p>2.马元溪水污染问题。马元溪地处两江新区,紧邻西大附中水土校区和两江融府小区。2024年5月13日,区生态环境局对马元溪上游支流进行了现场排查,未发现企业违法排污行为,未发现水体发黑情况。区生态环境局委托第三方机构对马元溪上游支流水质进行了采样监测,监测结果均优于V类。</p> <p>两江新区:一、关于“北碚区两江春晖小学附近,能闻到酸臭气味,在家里阳台上就能看到园区烟囱冒烟”等问题,经查,该问题情况属实。北碚区两江春晖小学位于两江新区水土新城,周边企业有两江新区管理的建成区内企业,及北碚区管理的万寿工业园内及周边未拆迁企业。群众反映的烟囱冒烟问题,经调查人员现场查勘,为重庆富皇建材有限公司排放废气,该企业为北碚区管理。2023年来,两江新区接群众投诉,水土新城存在异味扰民问题。两江新区生态环境主管部门、水土公司持续加强对该区域管辖范围内工业企业的排查,对周边重点废气排放企业开展废气监测,监测结果达标,同时,采取走航监测对该区域开展了空气质量监测,监测结果无异常。同时,督促莱宝公司在达标排放的基础上进一步提高废气处理率,减少排放量,并加强与群众的沟通。</p> <p>二、关于“马元溪河道常被污染呈黑色,9、10月份特别明显”问题,经查,该问题不属实。马元溪原名红光河,全长19.2公里,流域面积29.6平方米,经静观镇、水土街道、复兴街道汇入竹溪河,两江新区管理范围段约4.5公里。经调查人员现场查勘,未发现两江新区管理范围内</p>	部分属实	<p>北碚区: 1.指导企业生产工艺提档升级、废气深度治理,提高废气收集率和处置效果。2.通过现场检查,继续加强企业废气、废水污染物排放日常监管,依法查处环境违法行为。</p> <p>两江新区: 加强对两江新区管理范围内企业的日常环境监管,强化各项环境保护设施日常维护和管理,确保污染物长期稳定达标排放;加强对马元溪的排查和溯源工作,加强与北碚区的联动,发现异常情况及时处置;做好群众沟通宣传工作。</p>	<p>1.开展专项执法。北碚区生态环境局会同两江新区生态环境分局交叉执法检查,重点检查企业是否存在停用污染防治设施和超标排污的违法行为。同时,通过走航车巡查、电力监控、视频监控等方式进一步强化企业排污监管。</p> <p>2.设施升级改造。北碚区经济信息委针对重庆三江机械厂、重庆五湖机械制造有限公司落后装备问题,已督促企业拆除更换无磁轭(<math>\geq 0.25</math>吨)铝壳中频电炉。</p> <p>3.开展深度治理。北碚区生态环境局已指导企业完成对废气设施的深度治理改造工作,并于2025年11月底引导2家企业按计划完成造型、熔炼、浇注生产线产量减产100%。</p>	是	无

				马元溪呈黑色问题，并对去年9、10月份马元溪情况进行了核查，未发现水体发黑现象。					
16	X3CQ202405160011	信访人反映北碚区水土新城万寿工业园区的三江机械厂、五湖机械、晨光橡胶、金华机械、云龙机械、宝迪科技、江鑫机械等企业（其中三江机械厂、五湖机械为重污染工厂）使用落后的覆膜砂工艺浇筑、制芯环节，模具使用石英、树脂颗粒，与高温铁水产生焦臭味，影响周边陪读的家长和已购房居民的正常生活，经常被臭醒。向当地生态环境局投诉无数次都没有用，诉求：企业上马“催化燃烧装置”紫外线分解装置 水蒸气中和装置，或企业搬迁。	北 碚 区	大 气	<p>经调查问题部分属实。</p> <p>1.废气治理工艺的问题。经调查，北碚区水土街道万寿桥工业园区内的重庆三江机械厂、重庆五湖机械制造有限公司等企业，成立于1995年至2004年之间，主要从事汽摩零部件制造。其中4家企业（重庆三江机械厂、重庆五湖机械制造有限公司、重庆宝迪科技有限公司、重庆北碚区金华机械有限公司），按照《固定污染源排污许可分类管理名录》规定持国家排污许可证；3家企业（重庆晨光橡胶密封件有限公司、重庆云龙机械有限责任公司、重庆市北碚江鑫机械厂），按照《固定污染源排污许可分类管理名录》规定进行了登记。其中涉及覆膜砂工艺的企业是重庆三江机械厂、重庆五湖机械制造有限公司，万寿桥工业园区内企业不涉及该工艺。</p> <p>重庆三江机械厂、重庆五湖机械制造有限公司生产工艺流程为造型（覆膜砂）-合型-熔炼-浇铸-打磨清理-粗加工-电泳-烘干-精加工。投诉涉及的废气污染物主要产生于造型、浇铸、电泳、烘干等生产环节。重庆三江机械厂造型、浇铸配套有一套碱液喷淋+植物液喷淋+活性炭吸附处理设施，电泳、烘干废气配套有水旋+活性炭+UV光催化处理设施，废气处理达标后高空排放。重庆五湖机械制造有限公司造型、浇铸废气采用喷淋+UV光催化+活性炭吸附处理达标后高空排放；电泳烘干废气采用活性炭吸附处理后高空排放。</p> <p>4月29日，区生态环境局邀请环评、清洁生产和大气防治专家，对重庆三江机械厂、重庆五湖机械制造有限公司进行了现场审查，针对重庆三江机械厂、重庆五湖机械制造有限公司覆膜砂工艺废气提出了强化废气治理措施，采用除臭效果更高的工艺技术组合路线，如“化学氧化+二级喷淋（一级碱液喷淋、一级除臭喷淋）”工艺或“化学氧化+喷淋+生物除臭”工艺等。</p> <p>2.企业搬迁问题。渝府地〔2015〕977号等3个批复文件，已把重庆三江机械厂、重庆五湖机械制造有限公司等企业纳入征地范围。目前，该区域征地工作尚未启动。</p>	部 分 属 实	<p>1.开展专项执法。北碚区生态环境局会同两江新区生态环境分局交叉执法检查，重点检查企业是否存在停用污染防治设施和超标排污的违法行为。同时，通过走航车巡查、电力监控、视频监控等方式进一步强化企业排污监管。</p> <p>2.设施升级改造。北碚区经济信息委针对重庆三江机械厂、重庆五湖机械制造有限公司落后装备问题，已督促企业拆除更换无磁轭（≥0.25吨）铝壳中频电炉。</p> <p>3.开展深度治理。北碚区生态环境局已指导企业完成对废气设施的深度治理改造工作，并于2025年11月底引导2家企业按计划完成造型、熔炼、浇注生产线产量减产100%。</p>	是	无

17	X3CQ202405170023	1.要求三江、五湖机械厂为首的万寿工业园区企业搬迁。 2.水土当地老百姓，经常焚烧垃圾、秸秆，造成空气污染。（2个）	北碚区	大气	经调查该问题部分属实。 1.万寿工业园区位于水土街道万寿桥村，属于水土园区城市规划红线范围内，征地批文已覆盖，但根据水土园区建设进度安排，目前还未对该地块的上述企业进行征收。前期已征拆部分企业，现有30余家企业未拆迁。 2.通过现场勘查、走访周边居民等方式确认有零星焚烧垃圾、秸秆的行为存在，对空气质量产生不利影响。	部分属实	1.加快推进征地批文覆盖范围内未拆迁企业的征拆工作，以促进企业的产业优化和转型。 2.持续坚持辖区露天焚烧巡查、监管，加强环境保护宣传教育，提升空气质量。  1.通过现场勘查、走访周边居民等方式确认有零星焚烧垃圾、秸秆的行为存在，工作人员对正在焚烧的行为进行了制止，并协助清理了残留物，确保无复燃风险，对当事人进行了环保法规教育。街道持续加强宣传、引导，强化巡查力度，依法依规进行处理。 2.重庆三江机械厂和重庆五湖机械制造有限公司征地批文号为渝府地〔2015〕977号、渝府地〔2016〕1350号和渝府地〔2017〕1400号。两江水土投资公司按照水土园区建设进度安排，有序推进征地批文覆盖范围内未拆迁企业的征拆工作。 3.针对重庆三江机械厂、重庆五湖机械制造有限公司落后装备问题，已督促企业拆除更换无磁轭（≥0.25吨）铝壳中频电炉。同时，指导2家企业完成对废气设施的深度治理改造工作，确保企业废气治理设施运行规范，废气达标排放。2025年11月底，已引导2家企业按计划完成造型、熔炼、浇注生产线产量减产100%。	是 无	

18	X3CQ202405170017	北碚区水土街道万寿工业园区三江机械厂、五湖机械厂、宝迪机械厂、晨光橡胶厂覆膜砂工艺，排放臭气。	北 碚 区	大 气	<p>经调查问题部分属实。</p> <p>北碚区水土街道万寿桥工业园区内的重庆三江机械厂、重庆五湖机械制造有限公司等企业，成立于1995年至2004年之间，主要从事汽摩零部件制造。重庆三江机械厂、重庆五湖机械制造有限公司、重庆宝迪科技有限公司按照《固定污染源排污许可分类管理名录》规定持国家排污许可证；重庆晨光橡胶密封件有限公司按照《固定污染源排污许可分类管理名录》规定进行了登记。企业配套建设了相应废气治理设施，废气经收集处理后高空排放。</p> <p>重庆晨光橡胶密封件有限公司和重庆宝迪科技有限公司不涉及覆膜砂造型，浇注工艺。其中重点投诉的重庆三江机械厂位于北碚区水土镇万寿村二社，1995年6月建成投产，主要生产摩托车气缸体，工艺流程为造型（覆膜砂）-合型-熔炼-浇铸-打磨清理-粗加工-电泳-烘干-精加工，投诉涉及的废气污染物主要产生于造型、浇铸、电泳、烘干等生产环节，造型、浇铸配套有一套碱液喷淋+植物液喷淋+活性炭吸附处理设施，电泳、烘干废气配套有水旋+活性炭+UV光催化处理设施，废气处理达标后高空排放。企业排污许可证有效期为2021年10月28日至2026年10月27日。重庆五湖机械制造有限公司行业类别、生产产品、生产工艺、废气处理等与重庆三江机械厂相似，持有国家排污许可证，排污许可证有效期为2021年10月26日至2026年10月25日。企业虽陆续配套有废气处理设施，但仍存在内部环保管理不规范等问题。</p>	部 分 属 实	<p>1.指导企业生产工艺提档升级、废气深度治理，提高废气收集率和处置效果。2.继续加强企业废气、废水污染物排放日常监管，依法查处环境违法行为。</p>	<p>1.开展专项执法。北碚区生态环境局会同两江新区生态环境分局交叉执法检查，重点检查企业是否存在停用污染防治设施和超标排污的违法行为。同时，通过走航车巡查、电力监控、视频监控等方式进一步强化企业排污监管。</p> <p>2.设施升级改造。北碚区经济信息委针对重庆三江机械厂、重庆五湖机械制造有限公司落后装备问题，已督促企业拆除更换无磁轭（≥0.25吨）铝壳中频电炉。</p> <p>3.开展深度治理。北碚区生态环境局已指导企业完成对废气设施的深度治理改造工作，并于2025年11月底引导2家企业按计划完成造型、熔炼、浇注生产线产量减产100%。</p>	是 无
19	X3CQ202405170018	北碚区水土街道万寿工业园区三江机械厂、五湖机械制造有限公司两家企业停工停产整改。现业主要求恢复生产覆膜砂。	北 碚 区	大 气	<p>经调查问题部分属实。</p> <p>1.企业搬迁问题。经查，该问题部分属实。渝府地〔2015〕977号等3个批复文件，已把重庆三江机械厂、重庆五湖机械制造有限公司等企业纳入征地范围。目前，该区域征地工作尚未启动。</p> <p>2.企业停产问题。经查，该问题部分属实。区生态环境局5月10日、5月11日，委托第三方监测机构对重庆三江机械厂、重庆五湖机械制造有限公司有组织排放口进行了监测，2家企业覆膜砂造型和浇注工序均在生产。近期，重庆三江机械厂和重庆五湖机械制造有限公司按区经济信息委整改通知书（要求企业于2024年9月30日前拆除更换无磁轭（≥0.25吨）铝壳中频电炉）的要求，企业自行停产改造，涉及影响的覆膜砂造型和浇注工序停止生产，电泳、烘烤和机加工序持续生产。</p>	部 分 属 实	<p>1.杜绝形式主义，不搞应付督察的集中停工停产等“一刀切”行为。2.结合两江新区水土高新区产业发展，推进水土街道万寿桥工业园区内企业搬迁工作，从根本上解决相关企业废气扰民问题。</p>	<p>1.开展专项执法。北碚区生态环境局会同两江新区生态环境分局交叉执法检查，重点检查企业是否存在停用污染防治设施和超标排污的违法行为。同时，通过走航车巡查、电力监控、视频监控等方式进一步强化企业排污监管。</p> <p>2.设施升级改造。北碚区经济信息委针对重庆三江机械厂、重庆五湖机械制造有限公司落后装备问题，已督促企业拆除更换无磁轭（≥0.25吨）铝壳中频电炉。</p> <p>3.开展深度治理。北碚区生态环境局已指导企业完成对废气设施的深度治理改造工作，并于2025年11月底引导2家企业按计划完成造型、熔炼、浇注生产线产量减产100%。</p>	是 无

20	X3CQ202405170016	北碚区水土街道万寿工业园区三江机械厂、五湖机械制造有限公司两家企业停工停产整改。现业主要求让企业恢复满负荷运行生产，恢复生产覆膜砂。	北 碚 区	大 气	经调查问题部分属实。 区生态环境局5月10日、5月11日，委托第三方监测机构对重庆三江机械厂、重庆五湖机械制造有限公司有组织排放口进行了监测，2家企业覆膜砂造型和浇注工序均在生产。 近期，重庆三江机械厂和重庆五湖机械制造有限公司按区经济信息委整改通知书（要求企业于2024年9月30日前拆除更换无磁轭（≥0.25吨）铝壳中频电炉）的要求，企业自行停产改造，涉及影响的覆膜砂造型和浇注工序停止生产，电泳、烘烤和机加工序持续生产。	部 分 属 实	杜绝形式主义，不搞应对督察的集中停工停业停产等“一刀切”行为。	1.开展专项执法。北碚区生态环境局会同两江新区生态环境分局交叉执法检查，重点检查企业是否存在停用污染物治理设施和超标排污的违法行为。同时，通过走航车巡查、电力监控、视频监控等方式进一步强化企业排污监管。 2.设施升级改造。北碚区经济信息委针对重庆三江机械厂、重庆五湖机械制造有限公司落后装备问题，已督促企业拆除更换无磁轭（≥0.25吨）铝壳中频电炉。 3.开展深度治理。北碚区生态环境局已指导企业完成对废气设施的深度治理改造工作，并于2025年11月底引导2家企业按计划完成造型、熔炼、浇注生产线产量减产100%。	是 无
21	X3CQ202405180012	北碚区西大附中、两江春晖小学、金融街两江融府、璟月台、龙湖紫云湖等地方不定时闻到工业刺激性气味。多次向相关职能部门反映，一直未解决。	北 碚 区	大 气	两江新区：经调查，举报问题部分属实。西大附中水土校区、北碚区两江春晖小学、金融街两江融府、璟月台、龙湖紫云赋位于两江新区水土新城，周边企业有两江新区管理的建成区内企业，及北碚区管理的万寿工业园内及周边未拆迁企业。2023年来，水土新城西南大学附属中学水土校区周边两江融府、璟月台等小区业主入住，群众反映存在异味扰民问题。两江新区持续加强对该区域管辖范围内工业企业的排查，对周边重点废气排放企业开展废气监测，监测结果达标，并采取走航监测对该区域开展了空气质量监测，监测结果无异常。同时，与北碚区联动开展企业检查，加强与周边群众的沟通。 北碚区：经调查问题部分属实。 群众反映主要是北碚区水土街道万寿桥工业园区内的重庆三江机械厂、重庆五湖机械制造有限公司等企业，企业成立于1995年至2004年之间，主要从事汽摩零部件制造。其中4家企业（重庆三江机械厂、重庆五湖机械制造有限公司、重庆宝迪科技有限公司、重庆北碚区金华机械有限公司），按照《固定污染源排污许可分类管理名录》规定持国家排污许可证；3家企业（重庆晨光橡胶密封件有限公司、重庆云龙机械有限责任公司、重庆市北碚江鑫机械厂），按照《固定污染源排污许可分类管理名录》规定进行了登记。 重点投诉的重庆三江机械厂位于北碚区水土镇万寿村二社，1995年6月建成投产，主要生产摩托车气缸体，工艺流程为造型（覆膜砂）-合型-熔炼-浇铸-打磨清理-粗加工-电泳-烘干-精加工，其中，投诉涉及的废气污染物主要产生于造型、浇铸、电泳、烘干等生产环节。造型、	部 分 属 实	两江新区：加强对该区域管理范围内企业的日常环境监管，强化各项环境保护设施日常维护和管理，确保污染物长期稳定达标排放；与北碚区形成联动，加强与群众沟通，做好宣传工作。 北碚区：1.指导企业生产工艺提档升级、废气深度治理，提高废气收集率和处置效果。2.加强企业日常监管，严格执法，杜绝违法排污行为。	1.开展专项执法。北碚区生态环境局会同两江新区生态环境分局交叉执法检查，重点检查企业是否存在停用污染物治理设施和超标排污的违法行为。同时，通过走航车巡查、电力监控、视频监控等方式进一步强化企业排污监管。 2.设施升级改造。北碚区经济信息委针对重庆三江机械厂、重庆五湖机械制造有限公司落后装备问题，已督促企业拆除更换无磁轭（≥0.25吨）铝壳中频电炉。 3.开展深度治理。北碚区生态环境局已指导企业完成对废气设施的深度治理改造工作，并于2025年11月底引导2家企业按计划完成造型、熔炼、浇注生产线产量减产100%。	是 无

					浇铸配套有一套碱液喷淋+植物液喷淋+活性炭吸附处理设施，电泳、烘干废气配套有水旋+活性炭+UV 光催化处理设施，废气处理达标后高空排放。企业排污许可证有效期为 2021 年 10 月 28 日至 2026 年 10 月 27 日。重庆五湖机械制造有限公司行业类别、生产产品、生产工艺、废气处理等与重庆三江机械厂相似，持有国家排污许可证，排污许可证有效期为 2021 年 10 月 26 日至 2026 年 10 月 25 日。 企业虽陆续配套有废气处理设施，但仍存在内部环保管理不规范等问题。				
22	X3CQ202405180003	北碚区水土街道万寿工业园区三江机械厂、五湖机械制造有限公司两家企业停工停产整改。现业主要求督察组进厂检查期间让企业恢复满负荷运行生产，恢复生产覆膜砂。	北 碚 区	大 气	经调查问题部分属实。 区生态环境局于 5 月 10 日、5 月 11 日，委托第三方监测机构对重庆三江机械厂、重庆五湖机械制造有限公司有组织排放口进行了监测，2 家企业覆膜砂造型和浇注工序均在生产。 近期，重庆三江机械厂和重庆五湖机械制造有限公司按区经济信息委整改通知书（要求企业于 2024 年 9 月 30 日前拆除更换无磁轭（≥0.25 吨）铝壳中频电炉）的要求，企业部分工艺自行停产改造（涉及影响的覆膜砂造型和浇注工序停止生产，电泳、烘烤和机加工序持续生产）。	部 分 属 实	杜绝形式主义，不搞应对督察的集中停工停业停产等“一刀切”行为。	1.开展专项执法。北碚区生态环境局会同两江新区生态环境分局交叉执法检查，重点检查企业是否存在停用污染物治理设施和超标排污的违法行为。同时，通过走航车巡查、电力监控、视频监控等方式进一步强化企业排污监管。 2.设施升级改造。北碚区经济信息委针对重庆三江机械厂、重庆五湖机械制造有限公司落后装备问题，已督促企业拆除更换无磁轭（≥0.25 吨）铝壳中频电炉。 3.开展深度治理。北碚区生态环境局已指导企业完成对废气设施的深度治理改造工作，并于 2025 年 11 月底引导 2 家企业按计划完成造型、熔炼、浇注生产线产量减产 100%。	是  无

23	X3CQ202405190035	来信投诉北碚区复兴街道重庆市三江机械厂,重庆市五湖机械厂长期废气扰民,曾多次向北碚区生态环境局投诉未果(2021年上游新闻也报道过,至今三年未得有效处理)。	北 碚 区	大 气	经调查问题部分属实。  重庆三江机械厂,成立于1995年6月,位于北碚区水土镇万寿村二社,主要生产摩托车气缸体、该企业工艺流程为造型(覆膜砂)合型-熔炼浇铸-打磨清理-粗加工-电泳烘干-精加工,投诉异味主要产生于造型、浇铸、电泳、烘干等生产环节,其中造型、浇铸废气配套有一套碱液喷淋+植物液喷淋+活性炭吸附处理设施,电泳、烘干废气配套有水旋+活性炭+UV光催化处理设施,废气处理后高空排放,企业排污许可证有效期为2021年10月28日至2026年10月27日。  重庆五湖机械制造有限公司,成立于1996年4月,位于北碚区水土镇万寿桥工业园区,主要生产摩托车零部件,该企业主要工艺流程是造型(覆膜砂)-合型-熔炼-浇铸-打磨-抛丸-粗加工-电泳-烘干-机械加工。投诉异味主要产生于造型、浇铸、电泳、烘干等生产环节,其中造型、浇铸配套有一套喷淋+UV光催化+活性炭吸附处理设施,电泳、烘干废气配套有活性炭处理设施,废气处理达标后高空排放。企业排污许可证有效期为2021年10月26日至2026年10月25日。  2家企业虽陆续配套有废气处理设施,但仍存在内部环保管理不规范等问题。	部 分 属 实	1.指导企业生产工艺提档升级、废气深度治理,提高废气收集率和处置效果。2.加强企业日常监管,严格执法,杜绝违法排污行为。	1.开展专项执法。北碚区生态环境局会同两江新区生态环境分局交叉执法检查,重点检查企业是否存在停用污染物治理设施和超标排污的违法行为。同时,通过走航车巡查、电力监控、视频监控等方式进一步强化企业排污监管。 2.设施升级改造。北碚区经济信息委针对重庆三江机械厂、重庆五湖机械制造有限公司落后装备问题,已督促企业拆除更换无磁轭( $\geq 0.25$ 吨)铝壳中频电炉。 3.开展深度治理。北碚区生态环境局已指导企业完成对废气设施的深度治理改造工作,并于2025年11月底引导2家企业按计划完成造型、熔炼、浇注生产线产量减产100%。	是 无
24	X3CQ202405200017	北碚区水土街道万寿工园内的五湖机械、三江机械厂、宝迪机械厂、晨光橡胶厂产生“焦臭味”严重影响周边居民生活。	北 碚 区	大 气	经调查问题部分属实。  北碚区水土街道万寿桥工业园区内的企业,成立于1995年至2004年之间,主要从事汽摩零部件制造。其中重庆三江机械厂、重庆五湖机械制造有限公司、重庆宝迪科技有限公司,按照《固定污染源排污许可分类管理名录》规定持国家排污许可证;重庆晨光橡胶密封件有限公司按照《固定污染源排污许可分类管理名录》规定进行了登记。企业配套建设了相应废气治理设施,废气经收集处理后高空排放。  其中重点投诉的重庆三江机械厂位于北碚区水土镇万寿村二社,1995年6月建成投产,主要生产摩托车气缸体,工艺流程为造型(覆膜砂)-合型-熔炼-浇铸-打磨清理-粗加工-电泳-烘干-精加工。投诉涉及的废气污染物主要产生于造型、浇铸、电泳、烘干等生产环节。造型、浇铸配套有一套碱液喷淋+植物液喷淋+活性炭吸附处理设施,电泳、烘干废气配套有水旋+活性炭+UV光催化处理设施,废气处理达标后高空排放。企业排污许可证有效期为2021年10月28日至2026年10月27日。  重庆五湖机械制造有限公司行业类别、生产产品、生产工艺、废气处理等与重庆三江机械厂相似,企业排污许可证有效期为2021年10月26日至2026年10月25日。  重庆宝迪科技有限公司,主要涉气工序为浸漆。浸漆废气经收集,通过活性炭吸附处理后有组织排放。企业排污许可证有效期为2022年10月08日至2027年10月07日。  重庆晨光橡胶密封件有限公司,主要涉气工序为密炼、开炼、硫化成	部 分 属 实	1.指导企业生产工艺提档升级、废气深度治理,提高废气收集率和处置效果。2.继续加强企业日常监管,严格执法,杜绝违法排污行为。	1.开展专项执法。北碚区生态环境局会同两江新区生态环境分局交叉执法检查,重点检查企业是否存在停用污染物治理设施和超标排污的违法行为。同时,通过走航车巡查、电力监控、视频监控等方式进一步强化企业排污监管。 2.设施升级改造。北碚区经济信息委针对重庆三江机械厂、重庆五湖机械制造有限公司落后装备问题,已督促企业拆除更换无磁轭( $\geq 0.25$ 吨)铝壳中频电炉。 3.开展深度治理。北碚区生态环境局已指导企业完成对废气设施的深度治理改造工作,并于2025年11月底引导2家企业按计划完成造型、熔炼、浇注生产线产量减产100%。	是 无

					型工序。密炼废气和炼胶废气经袋式除尘+活性炭吸附设施处理后有组织排放。硫化废气经活性炭吸附处理后有组织排放。企业固定污染源排污登记有效期为：2024年04月10日至2029年04月09日。 企业虽配套有废气处理设施，但仍存在内部环保管理不规范等问题。				
25	X3CQ202405200023	我是一名来自水土的小学生，在家旁边有一些工厂排放废气和废水，清澈的竹溪河浮出白色泡沫，关闭窗户依旧能闻到难闻气味，希望这次督察能把水土的“病根”彻底根治，恢复天蓝、水清、美丽的水土。	北碚区	大 气	区生态环境局会同区经济信息委、区信访办、区教委、水土街道、复兴街道、水土组团管委会对问题经调查部分属实。 1.工业废气排放问题。经查，该问题部分属实。北碚区水土街道万寿桥工业园区内的重庆三江机械厂、重庆五湖机械制造有限公司等企业，成立于1995年至2004年之间，主要从事汽摩零部件制造。其中4家企业（重庆三江机械厂、重庆五湖机械制造有限公司、重庆宝迪科技有限公司、重庆北碚区金华机械有限公司），按照《固定污染源排污许可分类管理名录》规定持国家排污许可证；3家企业（重庆晨光橡胶密封件有限公司、重庆云龙机械有限责任公司、重庆市北碚江鑫机械厂），按照《固定污染源排污许可分类管理名录》规定进行了登记。企业配套建设了相应废气治理设施，废气经收集处理后高空排放。企业虽陆续配套有废气处理设施，但仍存在内部环保管理不规范等问题。其中重点投诉的重庆三江机械厂位于北碚区水土镇万寿村二社，1995年6月建成投产，主要生产摩托车气缸体，工艺流程为造型（覆膜砂）-合型-熔炼-浇铸-打磨清理-粗加工-电泳-烘干-精加工，投诉涉及的废气污染物主要产生于造型、浇铸、电泳、烘干等生产环节，造型、浇铸配套有一套碱液喷淋+植物液喷淋+活性炭吸附处理设施，电泳、烘干废气配套有水旋+活性炭+UV光催化处理设施，废气处理达标后高空排放。企业排污许可证有效期为2021年10月28日至2026年10月27日。重庆五湖机械制造有限公司行业类别、生产产品、生产工艺、废气处理等与重庆三江机械厂相似，持有国家排污许可证，排污许可证	部分属实	1.指导企业生产工艺提档升级、废气深度治理，提高废气收集率和处置效果。2.继续加强企业废气、废水污染物排放日常监管，依法查处环境违法行为。  1.开展专项执法。北碚区生态环境局会同两江新区生态环境分局交叉执法检查，重点检查企业是否存在停用污染防治设施和超标排污的违法行为。同时，通过走航车巡查、电力监控、视频监控等方式进一步强化企业排污监管。 2.设施升级改造。北碚区经济信息委针对重庆三江机械厂、重庆五湖机械制造有限公司落后装备问题，已督促企业拆除更换无磁轭（≥0.25吨）铝壳中频电炉。 3.开展深度治理。北碚区生态环境局已指导企业完成对废气设施的深度治理改造工作，并于2025年11月底引导2家企业按计划完成造型、熔炼、浇注生产线产量减产100%。	是	无

					有效期为 2021 年 10 月 26 日至 2026 年 10 月 25 日。 2. 马元溪水污染问题。马元溪地处两江新区，紧邻西大附中水土校区和两江融府小区。2024 年 5 月 13 日，区生态环境局对马元溪上游支流进行了现场排查，未发现企业违法排污行为，未发现水体有白色泡沫。区生态环境局委托第三方机构对马元溪上游支流水质进行了采样监测，监测结果均优于 V 类。				
26	X3CQ202405220039	北碚区	大气	经调查问题部分属实。 1. 工业废气排放问题。重庆三江机械厂，成立于 1995 年 6 月，位于北碚区水土镇万寿村二社，主要生产摩托车气缸体、该企业工艺流程为造型（覆膜砂）合型-熔炼浇铸-打磨清理-粗加工-电泳烘干-精加工，异味主要产生于造型、浇铸、电泳、烘干等生产环节，其中造型、浇铸废气配套有一套碱液喷淋+植物液喷淋+活性炭吸附处理设施，电泳、烘干废气配套有水旋+活性炭+UV 光催化处理设施，废气处理后高空排放，企业排污许可证有效期为 2021 年 10 月 28 日至 2026 年 10 月 27 日。 重庆五湖机械制造有限公司，成立于 1996 年 4 月，位于北碚区水土镇万寿桥工业园区，主要生产摩托车零部件，该企业主要工艺流程是造型（覆膜砂）-合型-熔炼-浇铸-打磨-抛丸-粗加工-电泳-烘干-机械加工。异味主要产生于造型、浇铸、电泳、烘干等生产环节，其中造型、浇铸配套有一套喷淋+UV 光催化+活性炭吸附处理设施，电泳、烘干废气配套有活性炭处理设施，废气处理达标后高空排放。企业排污许可证有效期为 2021 年 10 月 26 日至 2026 年 10 月 25 日。 重庆三江机械厂、重庆五湖机械制造有限公司虽陆续配套有废气处理设施，但仍存在内部环保管理不规范等问题。 经调查核实，重庆三江机械厂、重庆五湖机械制造有限公司产生废气的区域均采取了相对密闭措施，并对废气进行了收集治理，未发现 2 家企业有违反《大气污染防治法》第二十七条、第四十八条、第八十条规定的情形。 2. 企业搬迁问题。渝府地〔2015〕977 号等 3 个批复文件，已把重庆三江机械厂、重庆五湖机械制造有限公司纳入征地范围。目前，该区域征地工作尚未启动。	部分属实	1. 指导企业生产工艺提档升级、废气深度治理，提高废气收集率和处置效果。 2. 加强企业日常监管，杜绝违法排污行为。 3. 结合两江新区水土高新区产业发展，有序推动水土街道万寿桥工业园区内企业搬迁工作。	1. 开展专项执法。北碚区生态环境局会同两江新区生态环境分局交叉执法检查，重点检查企业是否存在停用污染物治理设施和超标排污的违法行为。同时，通过走航车巡查、电力监控、视频监控等方式进一步强化企业排污监管。 2. 设施升级改造。北碚区经济信息委针对重庆三江机械厂、重庆五湖机械制造有限公司落后装备问题，已督促企业拆除更换无磁轭（≥0.25 吨）铝壳中频电炉。 3. 开展深度治理。北碚区生态环境局已指导企业完成对废气设施的深度治理改造工作，并于 2025 年 11 月底引导 2 家企业按计划完成造型、熔炼、浇注生产线产量减产 100%。	是 无	

27	D3CQ202405230053	北碚区复兴街道金融街两江融府附近是万寿工业园区，前期向中央督察组反映小区经常会有很浓焦臭味扰民问题后，有几天没有闻到，但在5月23日又出现焦臭味扰民。	北 碚 区	大 气	<p>经调查问题部分属实。</p> <p>北碚区水土街道万寿桥工业园区内的重庆三江机械厂、重庆五湖机械制造有限公司等企业，成立于1995年至2004年之间，主要从事汽摩零部件制造。其中4家企业（重庆三江机械厂、重庆五湖机械制造有限公司、重庆宝迪科技有限公司、重庆北碚区金华机械有限公司），按照《固定污染源排污许可分类管理名录》规定持国家排污许可证；3家企业（重庆晨光橡胶密封件有限公司、重庆云龙机械有限责任公司、重庆市北碚江鑫机械厂），按照《固定污染源排污许可分类管理名录》规定进行了登记。企业配套建设了相应废气治理设施，废气经收集处理后高空排放。</p> <p>其中重点投诉的重庆三江机械厂位于北碚区水土镇万寿村二社，1995年6月建成投产，主要生产摩托车气缸体，工艺流程为造型（覆膜砂）-合型-熔炼-浇铸-打磨清理-粗加工-电泳-烘干-精加工，投诉涉及的废气污染物主要产生于造型、浇铸、电泳、烘干等生产环节，造型、浇铸配套有一套碱液喷淋+植物液喷淋+活性炭吸附处理设施，电泳、烘干废气配套有水旋+活性炭+UV光催化处理设施，废气处理达标后高空排放。企业排污许可证有效期为2021年10月28日至2026年10月27日。重庆五湖机械制造有限公司行业类别、生产产品、生产工艺、废气处理等与重庆三江机械厂相似，持有国家排污许可证，排污许可证有效期为2021年10月26日至2026年10月25日。</p> <p>企业虽陆续配套有废气处理设施，但仍存在内部环保管理不规范等问题。5月23日，区生态环境局执法人员再次对复兴街道紫云赋、两江融府等小区和水土街道万寿桥工业园区周边进行了排查，未闻到焦臭味异味。</p>	部分属实	<p>1.指导企业生产工艺提档升级、废气深度治理，提高废气收集率和处置效果。</p> <p>2.加强企业废气、废水污染物排放日常监管，依法查处环境违法行为。</p>	<p>1.开展专项执法。北碚区生态环境局会同两江新区生态环境分局交叉执法检查，重点检查企业是否存在停用污染防治设施和超标排污的违法行为。同时，通过走航车巡查、电力监控、视频监控等方式进一步强化企业排污监管。</p> <p>2.设施升级改造。北碚区经济信息委针对重庆三江机械厂、重庆五湖机械制造有限公司落后装备问题，已督促企业拆除更换无磁轭（≥0.25吨）铝壳中频电炉。</p> <p>3.开展深度治理。北碚区生态环境局已指导企业完成对废气设施的深度治理改造工作，并于2025年11月底引导2家企业按计划完成造型、熔炼、浇注生产线产量减产100%。</p>	是	无
28	D3CQ202405240018	投诉人反映前期向督察组反映北碚区水土街道三江机械厂及五湖机械厂，不定时排放难闻臭气扰民的问题，至今未处理。	北 碚 区	大 气	<p>经调查问题部分属实。</p> <p>重庆三江机械厂，成立于1995年6月，位于北碚区水土镇万寿村二社，主要生产摩托车气缸体，异味主要产生于造型、浇铸、电泳、烘干等生产环节，其中造型、浇铸废气配套有一套碱液喷淋+植物液喷淋+活性炭吸附处理设施，电泳、烘干废气配套有水旋+活性炭+UV光催化处理设施，废气处理后高空排放，企业排污许可证有效期为2021年10月28日至2026年10月27日。</p> <p>重庆五湖机械制造有限公司，成立于1996年4月，位于北碚区水土镇万寿桥工业园区，主要生产摩托车零部件，异味主要产生于造型、浇铸、电泳、烘干等生产环节，其中造型、浇铸配套有一套喷淋+UV光催化+活性炭吸附处理设施，电泳、烘干废气配套有活性炭处理设施，废气处理达标后高空排放。企业排污许可证有效期为2021年10月26日至2026年10月25日。</p> <p>重庆三江机械厂、重庆五湖机械制造有限公司虽陆续配套有废气处理设施，但仍存在内部环保管理不规范等问题。</p>	部分属实	<p>1.指导企业生产工艺提档升级、废气深度治理，提高废气收集率和处置效果。</p> <p>2.加强企业日常监管，严格执法，杜绝违法排污行为。</p>	<p>1.开展专项执法。北碚区生态环境局会同两江新区生态环境分局交叉执法检查，重点检查企业是否存在停用污染防治设施和超标排污的违法行为。同时，通过走航车巡查、电力监控、视频监控等方式进一步强化企业排污监管。</p> <p>2.设施升级改造。北碚区经济信息委针对重庆三江机械厂、重庆五湖机械制造有限公司落后装备问题，已督促企业拆除更换无磁轭（≥0.25吨）铝壳中频电炉。</p> <p>3.开展深度治理。北碚区生态环境局已指导企业完成对废气设施的深度治理改造工作，并于2025年11月底引导2家企业按计划完成造型、熔炼、浇注生产线产量减产100%。</p>	是	无

						企业按计划完成造型、熔炼、浇注生产线产量减产 100%。				
29	D3CQ202405250088	北碚区复兴街道金融街两江融府经常闻到刺激性味道，投诉人不清楚是如何导致。小区旁边有万宝大道，车辆经过噪音扰民，投诉人称周围紧邻小区和学校，影响周围居民身体健康。先有小区后有道路。曾向区生态环境局、复兴街道反映，均未得到有效处理。	北碚区	大气	<p>经调查问题部分属实。</p> <p>1.工业废气排放问题。经查，该问题部分属实。金融街两江融府小区周边企业（北碚区范围）主要是位于北碚区水土街道万寿桥工业园区内的重庆三江机械厂、重庆五湖机械制造有限公司等企业，成立于1995年至2004年之间，主要从事汽摩零部件制造。其中4家企业（重庆三江机械厂、重庆五湖机械制造有限公司、重庆宝迪科技有限公司、重庆北碚区金华机械有限公司），按照《固定污染源排污许可分类管理名录》规定持国家排污许可证；3家企业（重庆晨光橡胶密封件有限公司、重庆云龙机械有限责任公司、重庆市北碚江鑫机械厂），按照《固定污染源排污许可分类管理名录》规定进行了登记。企业配套建设了相应废气治理设施，废气经收集处理后高空排放。</p> <p>其中重点投诉的重庆三江机械厂位于北碚区水土镇万寿村二社，1995年6月建成投产，主要生产摩托车气缸体，涉及的废气污染物主要产生于造型、浇铸、电泳、烘干等生产环节，造型、浇铸配套有一套碱液喷淋+植物液喷淋+活性炭吸附处理设施，电泳、烘干废气配套有水旋+活性炭+UV光催化处理设施，废气处理达标后高空排放。企业排污许可证有效期为2021年10月28日至2026年10月27日。重庆五湖机械制造有限公司行业类别、生产产品、生产工艺、废气处理等与重庆三江机械厂相似，持有国家排污许可证，排污许可证有效期为2021年10月26日至2026年10月25日。5月10日、5月11日，区生态环境局再次委托第三方监测机构对重庆三江机械厂、重庆五湖机械制造有限公司有组织排放口进行了监测，2家企业监测结果达标。</p> <p>北碚区水土街道万寿桥工业园区内企业虽陆续配套有废气处理设施，但仍存在内部环保管理不规范等问题。2.万宝大道噪声问题。经现场核实，车辆行驶存在一定噪声。5月15日，对噪声情况开展监测，白天现场测试噪音分贝为56.4，低于白天环境噪声限值70分贝标准。夜间现场测试噪音分贝为48.5，低于夜间环境噪声限值55分贝标准，该路段道路噪声均达标。</p>	部分属实	<p>1.指导企业生产工艺提档升级、废气深度治理，提高废气收集率和处置效果。</p> <p>2.继续加强企业废气、废水污染物排放日常监管，依法查处环境违法行为。</p> <p>3.采取措施，减少噪声影响。</p>	<p>1.开展专项执法。北碚区生态环境局会同两江新区生态环境分局交叉执法检查，重点检查企业是否存在停用污染防治设施和超标排污的违法行为。同时，通过走航车巡查、电力监控、视频监控等方式进一步强化企业排污监管。</p> <p>2.设施升级改造。北碚区经济信息委针对重庆三江机械厂、重庆五湖机械制造有限公司落后装备问题，已督促企业拆除更换无磁轭（≥0.25吨）铝壳中频电炉。</p> <p>3.开展深度治理。北碚区生态环境局已指导企业完成对废气设施的深度治理改造工作，并于2025年11月底引导2家企业按计划完成造型、熔炼、浇注生产线产量减产100%。</p>	是	无

30	D3CQ202405270057	距离北碚区水土云顶路 199 号金融街两江融府小区 2 期 2.8 公里的重庆三江机械厂、重庆五湖机械制造有限公司排放臭味的气体扰民，排放时间：6:00-7:00，附近有居民区、学校，影响居民的日常生活。向多个部门反映后得到的回复：第三方监测机构监测结果显示两个工厂排放气体是达标的。现该问题依然存在。投诉人要求：两个工厂搬迁。	北 碚 区	大 气	<p>经调查问题部分属实。</p> <p>1.工业废气排放问题。重庆三江机械厂，成立于 1995 年 6 月，位于北碚区水土镇万寿村二社，主要生产摩托车气缸体，异味主要产生于造型、浇铸、电泳、烘干等生产环节，其中造型、浇铸废气配套有一套碱液喷淋+植物液喷淋+活性炭吸附处理设施，电泳、烘干废气配套有水旋+活性炭+UV 光催化处理设施，废气处理后高空排放，企业排污许可证有效期为 2021 年 10 月 28 日至 2026 年 10 月 27 日。</p> <p>重庆五湖机械制造有限公司，成立于 1996 年 4 月，位于北碚区水土镇万寿桥工业园区，主要生产摩托车零部件，异味主要产生于造型、浇铸、电泳、烘干等生产环节，其中造型、浇铸配套有一套喷淋+UV 光催化+活性炭吸附处理设施，电泳、烘干废气配套有活性炭处理设施，废气处理达标后高空排放。企业排污许可证有效期为 2021 年 10 月 26 日至 2026 年 10 月 25 日。5 月 10 日、5 月 11 日，区生态环境局再次委托第三方监测机构对重庆三江机械厂、重庆五湖机械制造有限公司有组织排放口进行了监测，2 家企业监测结果达标。</p> <p>重庆三江机械厂、重庆五湖机械制造有限公司虽陆续配套有废气处理设施，但仍存在内部环保管理不规范等问题。</p> <p>2.企业搬迁问题。渝府地〔2015〕977 号等 3 个批复文件，已把重庆三江机械厂、重庆五湖机械制造有限公司纳入征地范围。目前，该区域征地工作尚未启动。</p>	部 分 属 实	<p>1.指导企业生产工艺提档升级、废气深度治理，提高废气收集率和处置效果。</p> <p>2.加强企业日常监管，严格执法，杜绝违法排污行为。</p> <p>3.结合两江新区水土高新区产业发展，有序推动水土街道万寿桥工业园区内企业搬迁工作，从根本上解决相关企业废气扰民问题。</p>	<p>1.开展专项执法。北碚区生态环境局会同两江新区生态环境分局交叉执法检查，重点检查企业是否存在停用污染物治理设施和超标排污的违法行为。同时，通过走航车巡查、电力监控、视频监控等方式进一步强化企业排污监管。</p> <p>2.设施升级改造。北碚区经济信息委针对重庆三江机械厂、重庆五湖机械制造有限公司落后装备问题，已督促企业拆除更换无磁轭（≥0.25 吨）铝壳中频电炉。</p> <p>3.开展深度治理。北碚区生态环境局已指导企业完成对废气设施的深度治理改造工作，并于 2025 年 11 月底引导 2 家企业按计划完成造型、熔炼、浇注生产线产量减产 100%。</p>	是 无
31	D3CQ202405280072	长期以来，北碚区水土街道金融街两江融府小区附近三江机械厂、五湖机械厂不定时排放臭气扰民。5 月 28 日 8 点多臭气更甚。影响周围小区和学校。	北 碚 区	大 气	<p>经调查问题部分属实。</p> <p>重庆三江机械厂，成立于 1995 年 6 月，位于北碚区水土镇万寿村二社，主要生产摩托车气缸体，异味主要产生于造型、浇铸、电泳、烘干等生产环节，其中造型、浇铸废气配套有一套碱液喷淋+植物液喷淋+活性炭吸附处理设施，电泳、烘干废气配套有水旋+活性炭+UV 光催化处理设施，废气处理后高空排放，企业排污许可证有效期为 2021 年 10 月 28 日至 2026 年 10 月 27 日。</p> <p>重庆五湖机械制造有限公司，成立于 1996 年 4 月，位于北碚区水土镇万寿桥工业园区，主要生产摩托车零部件，异味主要产生于造型、浇铸、电泳、烘干等生产环节，其中造型、浇铸配套有一套喷淋+UV 光催化+活性炭吸附处理设施，电泳、烘干废气配套有活性炭处理设施，废气处理达标后高空排放。企业排污许可证有效期为 2021 年 10 月 26 日至 2026 年 10 月 25 日。5 月 10 日、5 月 11 日，区生态环境局委托第三方监测机构对重庆三江机械厂、重庆五湖机械制造有限公司有组织排放口进行了监测，2 家企业监测结果达标。</p> <p>重庆三江机械厂、重庆五湖机械制造有限公司虽陆续配套有废气处理设施，但仍存在内部环保管理不规范等问题。</p> <p>5 月 28 日 8 点左右，接群众异味投诉后，水土街道执法人员第一进行现场调查，重庆三江机械厂未生产，重庆五湖制造有限公司进行了中频炉调试，厂区周边无异味。</p>	部 分 属 实	<p>1.指导企业生产工艺提档升级、废气深度治理，提高废气收集率和处置效果。</p> <p>2.加强企业日常监管，严格执法，杜绝违法排污行为。</p>	<p>1.开展专项执法。北碚区生态环境局会同两江新区生态环境分局交叉执法检查，重点检查企业是否存在停用污染物治理设施和超标排污的违法行为。同时，通过走航车巡查、电力监控、视频监控等方式进一步强化企业排污监管。</p> <p>2.设施升级改造。北碚区经济信息委针对重庆三江机械厂、重庆五湖机械制造有限公司落后装备问题，已督促企业拆除更换无磁轭（≥0.25 吨）铝壳中频电炉。</p> <p>3.开展深度治理。北碚区生态环境局已指导企业完成对废气设施的深度治理改造工作，并于 2025 年 11 月底引导 2 家企业按计划完成造型、熔炼、浇注生产线产量减产 100%。</p>	是 无

32	D3CQ202405280070	2021年开始，北碚区水土复兴街道人之初幼儿园、金融街两江融府、春辉小学周围有刺鼻性异味扰民，投诉人不清楚异味来源。	北 碚 区	大 气	经调查问题部分属实。 群众反映的异味源部分来自重庆三江机械厂、重庆五湖机械制造有限公司等企业。其中重庆三江机械厂，成立于1995年6月，位于北碚区水土镇万寿村二社，主要生产摩托车气缸体，异味主要产生于造型、浇铸、电泳、烘干等生产环节，其中造型、浇铸废气配套有一套碱液喷淋+植物液喷淋+活性炭吸附处理设施，电泳、烘干废气配套有水旋+活性炭+UV光催化处理设施，废气处理后高空排放，企业排污许可证有效期为2021年10月28日至2026年10月27日。 重庆五湖机械制造有限公司，成立于1996年4月，位于北碚区水土镇万寿桥工业园区，主要生产摩托车零部件，异味主要产生于造型、浇铸、电泳、烘干等生产环节，其中造型、浇铸配套有一套喷淋+UV光催化+活性炭吸附处理设施，电泳、烘干废气配套有活性炭处理设施，废气处理达标后高空排放。企业排污许可证有效期为2021年10月26日至2026年10月25日。5月10日、5月11日，区生态环境局委托第三方监测机构对重庆三江机械厂、重庆五湖机械制造有限公司有组织排放口进行了监测，2家企业监测结果达标。 经调查核实，2家企业虽陆续配套有废气处理设施，但仍存在内部环保管理不规范等问题。	部 分 属 实	1.指导企业生产工艺提档升级、废气深度治理，提高废气收集率和处置效果。 2.加强企业日常监管，严格执法，杜绝违法排污行为。  1.开展专项执法。北碚区生态环境局会同两江新区生态环境分局交叉执法检查，重点检查企业是否存在停用污染物治理设施和超标排污的违法行为。同时，通过走航车巡查、电力监控、视频监控等方式进一步强化企业排污监管。 2.设施升级改造。北碚区经济信息委针对重庆三江机械厂、重庆五湖机械制造有限公司落后装备问题，已督促企业拆除更换无磁轭（≥0.25吨）铝壳中频电炉。 3.开展深度治理。北碚区生态环境局已指导企业完成对废气设施的深度治理改造工作，并于2025年11月底引导2家企业按计划完成造型、熔炼、浇注生产线产量减产100%。	是	无
33	X3CQ202405290007	重庆市北碚区三江机械厂、五湖机械厂排放刺鼻臭气，严重影响周边老百姓生活，严重影响上万名学生身体健康（西大附中、人之初幼儿园、两江春晖小学、和润幼儿园、两江云顶小学等学校）。此事件于2021年向当地环保局投诉，并认定臭气事实，没有任何改善。21年上游新闻也报道过，至今三年过去，此两家工厂仍然还在排放刺鼻性臭气。5月28日5点到7点，五湖覆膜砂排放很大的臭气。老百姓恳请督察组让其搬迁。	北 碚 区	大 气	经调查问题部分属实。 1.废气排放问题。重庆三江机械厂，成立于1995年6月，位于北碚区水土镇万寿村二社，主要生产摩托车气缸体，异味主要产生于造型、浇铸、电泳、烘干等生产环节，其中造型、浇铸废气配套有一套碱液喷淋+植物液喷淋+活性炭吸附处理设施，电泳、烘干废气配套有水旋+活性炭+UV光催化处理设施，废气处理后高空排放，企业排污许可证有效期为2021年10月28日至2026年10月27日。 重庆五湖机械制造有限公司，成立于1996年4月，位于北碚区水土镇万寿桥工业园区，主要生产摩托车零部件，异味主要产生于造型、浇铸、电泳、烘干等生产环节，其中造型、浇铸配套有一套喷淋+UV光催化+活性炭吸附处理设施，电泳、烘干废气配套有活性炭处理设施，废气处理达标后高空排放。企业排污许可证有效期为2021年10月26日至2026年10月25日。 5月10日、5月11日，区生态环境局委托第三方监测机构对重庆三江机械厂、重庆五湖机械制造有限公司有组织排放口进行了监测，2家企业监测结果均达标。5月28日，水土街道执法人员与群众一起进厂查看，重庆五湖机械制造有限公司于5点至7点左右进行设备调试，重庆三江机械厂未生产。同时，经水土街道辖区社区及志愿者等多方排查反馈，未接到水土街道辖区人之初幼儿园、西南大学附属中学水土校区、和润幼儿园对异味扰民问题进行反映。 重庆三江机械厂、重庆五湖机械制造有限公司虽配套有废气处理设施，但仍存在内部环保管理不规范等问题。	部 分 属 实	1.指导企业生产工艺提档升级、废气深度治理，提高废气收集率和处置效果。 2.加强企业日常监管，严格执法，杜绝违法排污行为。 3.结合两江新区水土高新区产业发展，有序推动水土街道万寿桥工业园区内企业搬迁工作，从根本上解决相关企业废气扰民问题。  1.开展专项执法。北碚区生态环境局会同两江新区生态环境分局交叉执法检查，重点检查企业是否存在停用污染物治理设施和超标排污的违法行为。同时，通过走航车巡查、电力监控、视频监控等方式进一步强化企业排污监管。 2.设施升级改造。北碚区经济信息委针对重庆三江机械厂、重庆五湖机械制造有限公司落后装备问题，已督促企业拆除更换无磁轭（≥0.25吨）铝壳中频电炉。 3.开展深度治理。北碚区生态环境局已指导企业完成对废气设施的深度治理改造工作，并于2025年11月底引导2家企业按计划完成造型、熔炼、浇注生产线产量减产100%。	是	无

					2.企业搬迁问题。渝府地〔2015〕977号等3个批复文件，已把重庆三江机械厂、重庆五湖机械制造有限公司纳入征地范围。目前，该区域征地工作尚未启动。				
34	D3CQ202405310030	北碚区水土街道万寿工业园区内三江机械厂和五湖机械厂，排放废气，异味严重。多次向有关部门反映，当地部门也要求整改，但未得到有效解决。投诉人希望上述厂房搬迁。北碚区生态环境局告知是合理排放。	北碚区	大 气	<p>经调查问题部分属实。</p> <p>1.废气排放问题。重庆三江机械厂，成立于1995年6月，位于北碚区水土镇万寿村二社，主要生产摩托车气缸体，异味主要产生于造型、浇铸、电泳、烘干等生产环节，其中造型、浇铸废气配套有一套碱液喷淋+植物液喷淋+活性炭吸附处理设施，电泳、烘干废气配套有水旋+活性炭+UV光催化处理设施，废气处理后高空排放，企业排污许可证有效期为2021年10月28日至2026年10月27日。重庆五湖机械制造有限公司，成立于1996年4月，位于北碚区水土镇万寿桥工业园区，主要生产摩托车零部件，异味主要产生于造型、浇铸、电泳、烘干等生产环节，其中造型、浇铸配套有一套喷淋+UV光催化+活性炭吸附处理设施，电泳、烘干废气配套有活性炭处理设施，废气处理达标后高空排放。企业排污许可证有效期为2021年10月26日至2026年10月25日。5月10日、5月11日，区生态环境局委托第三方监测机构对重庆三江机械厂、重庆五湖机械制造有限公司有组织排放口进行了监测，2家企业监测结果达标。</p> <p>2.家公司虽配套有废气处理设施，但仍存在内部环保管理不规范等问题。</p> <p>2.企业搬迁问题。渝府地〔2015〕977号等3个批复文件，已把重庆三江机械厂、重庆五湖机械制造有限公司纳入征地范围。目前，该区域征地工作尚未启动。</p>	部分属实	<p>1.指导企业生产工艺提档升级、废气深度治理，提高废气收集率和处置效果。</p> <p>2.加强企业日常监管，严格执法，杜绝违法排污行为。</p> <p>3.结合两江新区水土高新区产业发展，有序推动水土街道万寿桥工业园区内企业搬迁工作。</p>	<p>1.开展专项执法。北碚区生态环境局会同两江新区生态环境分局交叉执法检查，重点检查企业是否存在停用污染物治理设施和超标排污的违法行为。同时，通过走航车巡查、电力监控、视频监控等方式进一步强化企业排污监管。</p> <p>2.设施升级改造。北碚区经济信息委针对重庆三江机械厂、重庆五湖机械制造有限公司落后装备问题，已督促企业拆除更换无磁轭（≥0.25吨）铝壳中频电炉。</p> <p>3.开展深度治理。北碚区生态环境局已指导企业完成对废气设施的深度治理改造工作，并于2025年11月底引导2家企业按计划完成造型、熔炼、浇注生产线产量减产100%。</p>	是 无
35	D3CQ202405310031	北碚区水土镇金融街小区附近的三江机械厂、五湖机械厂排放废气，异味扰民。维权的居民在4月前往北碚区生态环境局调取了机械厂的监测报告（北碚生态环境局委托三方公司对进行监测），结果显示排放合格（三江机械厂检测报告编号：重庆索奥2024第环418号，五湖机械厂检测编号：重庆索奥2024第环417号）。但投诉人不认可，检测报告未检测三江机械厂、五湖机械厂排放口烟囱臭味浓度，选择离浇铸车间较远的地方进行的监测（三江机械厂监测时浇铸车间已停产）。投诉人认为报告以偏概全，避重就轻（监测点在工厂西面，闻到异味的小区在工厂的东门）。投诉人要求：若厂房不搬迁则需改造场地并将设备升级为高温等离子废气处理设备。两个工厂在两江新区征收范围，原应该搬迁，两江新区跟工厂多次协商，但因赔偿金额未协商到位，未搬迁。	北碚区	大 气	<p>经调查问题部分属实。</p> <p>1.废气排放问题。重庆三江机械厂，成立于1995年6月，位于北碚区水土镇万寿村二社，主要生产摩托车气缸体，异味主要产生于造型、浇铸、电泳、烘干等生产环节，其中造型、浇铸废气配套有一套碱液喷淋+植物液喷淋+活性炭吸附处理设施，电泳、烘干废气配套有水旋+活性炭+UV光催化处理设施，废气处理后高空排放，企业排污许可证有效期为2021年10月28日至2026年10月27日。重庆五湖机械制造有限公司，成立于1996年4月，位于北碚区水土镇万寿桥工业园区，主要生产摩托车零部件，异味主要产生于造型、浇铸、电泳、烘干等生产环节，其中造型、浇铸配套有一套喷淋+UV光催化+活性炭吸附处理设施，电泳、烘干废气配套有活性炭处理设施，废气处理达标后高空排放。企业排污许可证有效期为2021年10月26日至2026年10月25日。经核查，重庆三江机械厂和重庆五湖机械制造有限公司治理工艺符合排污许可证申请与核发技术规范、铸造工业大气污染防治可行技术指南相关规定。</p>	部分属实	<p>1.指导企业生产工艺提档升级、废气深度治理，提高废气收集率和处置效果。</p> <p>2.加强企业日常监管，严格执法，杜绝违法排污行为。</p> <p>3.结合两江新区水土高新区产业发展，有序推动水土街道万寿桥工业园区内企业搬迁工作。</p>	<p>1.开展专项执法。北碚区生态环境局会同两江新区生态环境分局交叉执法检查，重点检查企业是否存在停用污染物治理设施和超标排污的违法行为。同时，通过走航车巡查、电力监控、视频监控等方式进一步强化企业排污监管。</p> <p>2.设施升级改造。北碚区经济信息委针对重庆三江机械厂、重庆五湖机械制造有限公司落后装备问题，已督促企业拆除更换无磁轭（≥0.25吨）铝壳中频电炉。</p> <p>3.开展深度治理。北碚区生态环境局已指导企业完成对废气设施的深度治理改造工作，并于2025年11月底引导2家企业按计划完成造型、熔炼、浇注生产线产量减产100%。</p>	是 无

			<p>2024年4月10日至11日，区生态环境局对重庆三江机械厂和重庆五湖机械制造有限公司开展执法监测，出具了检测报告（重庆索奥(2024)第417号、重庆索奥(2024)第418号）。监测因子是按照企业排污许可证的排污因子确定，排污许可证上无排放口烟囱臭气浓度这个监测因子，额外对企业厂界臭气浓度进行了监测，监测过程中监测布点符合国家标准。5月10日、5月11日，区生态环境局再次委托第三方监测机构对重庆三江机械厂、重庆五湖机械制造有限公司有组织排放口进行了监测，2家企业监测结果均达标。2家公司虽配套有废气处理设施，但仍存在内部环保管理不规范等问题。</p> <p>2.企业搬迁问题。渝府地〔2015〕977号等3个批复文件，已把重庆三江机械厂、重庆五湖机械制造有限公司纳入征地范围。目前，该区域征地工作尚未启动。</p>		<p>环境局已指导企业完成对废气设施的深度治理改造工作，并于2025年11月底引导2家企业按计划完成造型、熔炼、浇注生产线产量减产100%。</p>	
--	--	--	---	--	--	--