

中央生态环境保护督察典型案例披露问题办理情况公开表

公开单位：北碚区生态环境局

2024年12月24日

序号	披露问题基本情况	所属区县	问题类型	整改情况	是否办结
1	北碚区华星阁小区污水管网存在多处破损和渗漏点，生活污水经泄洪渠直排马鞍溪，监测结果显示，氨氮浓度为15.8毫克/升，总磷浓度为2.24毫克/升，分别超地表水Ⅲ类标准14.8倍、10.2倍。	北碚区	水	通过对泄洪渠沿线排水管网、化粪池的精细化排查和对沿线市政排水管网的清掏疏浚，有效解决了华星阁污水直排问题。同时，举一反三对泄洪渠沿线约2公里老旧排水管网（雨污）实施更新改造。经监测，泄洪渠瀑布水质满足地表水相应标准，完成了整改目标。	是
2	北碚区重庆循利环保科技有限公司设计年处理能力67.5万吨，2020—2023年平均处理量为17.2万吨，年均运行负荷25.5%。	北碚区	土壤	将重庆循利环保科技有限公司等资源化利用厂的基本情况和需求在北碚区城市管理局门户网站上公示，加大供需对接力度。经整改，重庆循利环保科技有限公司拓宽了来料渠道，畅通了产品出路。目前，该公司建筑垃圾设施运行负荷达51.6%，完成了整改目标。	是