

中央生态环境保护督察群众信访举报转办和边督边改公开情况一览表（第二十六批）

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	问题类型	调查核实情况	是否属实	办结目标	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
1	D3CQ202406020062	北碚区缙云大道东原碧云天和紫泉枫丹之间有一条前往缙云山的公路，近期发现居民擅自将公路两边绿植砍伐，进行种菜，毁坏生态。	北碚区	生态	经调查问题属实。 经现场调查，群众反映的公路为水杉大道靠紫泉枫丹侧绿化带，该道路为原东原碧云天开发企业建设，两侧绿化区域各属两个物业单位各自管理，被砍伐区域属融创·紫泉枫丹小区物业公司管理，因物业公司管理不善，该绿化带被周边居住户砍伐种菜。	属实	1. 开展种植区域清理复绿，并加强后期管护。 2. 加强宣传引导，争取群众理解。	已引导种植户自行清理种植物，清理完成后进行恢复绿化工作；复绿完成后由新城公司牵头进行验收，验收完成后交由融创·紫泉枫丹物业公司对后期绿地进行日常管理维护。	未办结	无
2	X3CQ202406020046	北碚区童家溪镇金龙湖存在以下问题： 1. 重金属超标，滋生了大量蓝藻和绿藻。山王溪沿途工业园区、洗车场等污水全部直接排入下游金龙湖，蓝藻绿藻侵满湖面，导致湖中鱼虾死亡。 2. 沿途生活和建筑垃圾堆放和处理不当，暴雨时大量垃圾进湖面。 3. 缺乏长治久安的管理，湖底大量淤泥堆积，堵塞河道。钓鱼者乱扔垃圾，污染湖水。 4. 小区空气中有刺鼻胶臭味。	北碚区	水	经调查问题部分属实。 1. 对金龙湖上游山王溪都等流域开展多次排查，发现污水直排问题1处，已立行立改。采样监测水质未见明显异常。 2. 山王溪发源于中梁山，流域植被茂盛，暴雨季节确有枯枝落叶和垃圾冲入金龙湖，童家溪镇均及时组织人员清漂。 3. 街道严格按照河长制开展河道管理工作，各级河长常态化巡河，发现问题立即报告处理。金龙湖水库存在部分淤积，不属于非禁捕区域，群众钓鱼时存在丢垃圾等不文明行为。 4. 5月15日，童家溪镇、派出所和社区联合巡查发现，祥联建筑设备租赁站厂区内工人私自焚烧塑料垃圾，已对该行为立案查处，并下达了行政处罚事先（听证）告知书。	部分属实	1. 做好金龙湖日常管理，发现异常立即溯源处理，确保湖面干净整洁。 2. 督促沿湖小区物业公司、业委会加强湖边钓鱼管理，确保岸线干净整洁。 3. 加强异味巡查，发现问题立即溯源处理。	1. 区生态环境局继续加大对蔡家工业园区至金龙湖段涉水企业监管力度，指导企业做好雨污分流，严查废水偷排漏排的环境违法行为。同时，定期对山王河流域及金龙湖进行水质监测，发现问题，立即排查处理。 2. 区城市管理局加大指导力度，督促山王河流域、金龙湖周边小区加强化粪池和沿线生活、建筑垃圾的管理工作，发现问题立即整改。 3. 童家溪镇组织沿湖物业公司、天成社区等单位，继续做好金龙湖清漂保洁和钓鱼者管理工作。 4. 童家溪镇及社区加大对水天花园周边巡查力度，发现焚烧垃圾行为，及时上报区生态环境局依法进行处置，区生态环境局继续加大对涉气企业监管力度，严查违法排气行为。	阶段性办结	无

3	X3CQ 2024 0602 0047	<p>北碚水土街道三元桥村名为“堕石头”的山林被道同农家乐实际管理，农家乐经营者毁林修建的建筑应该全部拆除复绿，要按公示的封山育林区管理，严防人为活动。相关部门对道同农家乐的破坏山林的行为不及时处理。修建了通到农家乐的道路，且该道路由政府部门主导。</p>	北碚区	生态	<p>经调查问题部分属实。</p> <p>1. 2018年，道同农家乐对该处进行实际经营管理，擅自改变林地用途，于2023年6月被追究刑事责任，现场建构筑物拆除、复绿等工作正在有序进行。堕石头处集体林不在封山育林范围。</p> <p>2. 水土街道、北碚区交通局均未在该处修建或油化道路，实为道同农家乐自行建设。水天路修建期间，道同农家乐自行联系水稳层和沥青材料供应商将位于水天路旁的一条泥结石路进行了油化，并支付费用154714元。</p>	部分属实	<p>1. 拆除现场违法构筑物并复绿。</p> <p>2. 加强巡查监管，严防违法侵占林地行为。</p>	<p>1. 已拆除违章搭建11个（其中集装箱5个、阳光棚4个、平台2个），拆除各类场地标识标牌15个。</p> <p>2. 进一步细化剩余建构筑物拆除及复绿工作措施，加快推进问题整改。</p>	阶段性办结	无
---	------------------------------	--	-----	----	---	------	--	--	-------	---